

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

## میریت فناوری اطلاعات

دوره ۵، شماره ۲

تایستان ۱۳۹۲

صص ۱-۲۲

# طراحی و توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری برای رتبه‌بندی فنون نمونه‌سازی سریع و انتخاب بهترین فن در صنعت خودروسازی

محمد تقی تقوقی فرد<sup>۱</sup>، نسیبه پوچی<sup>۲</sup>

**چکیده:** توسعه فنون متعدد نمونه‌سازی سریع با طیف گسترده‌ای از قابلیت‌ها، ابعاد و کاربردها، انتخاب فن مناسب را برای مراکز علمی - مهندسی و سازمان‌های تولیدی در جهت انتساب با این فناوری نوین دشوار کرده است. این پژوهش یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری برای رتبه‌بندی و انتخاب فن مناسب نمونه‌سازی سریع، ارائه می‌کند و طی سه مرحله انجام شده است: شناخت، طراحی و توسعه، پیاده‌سازی و آزمایش. سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری حاصل، شامل سه زیرسیستم مدیریت مدل، مدیریت مدل و واسط کاربری است. داده‌های ۵۱ فن آر.پی، به همراه تمام معیارهای انتخاب، در یک پایگاه داده، رابطه‌ای ایجاد کرده و از طریق سیستم مدیریت پایگاه داده با آر.پی.دی.اس.اس. یکپارچه شده‌اند. زیرسیستم مدیریت مدل برای رتبه‌بندی فنون آر.پی. از مدل تاپسیس فازی استفاده می‌کند که براساس مطالعات میدانی در صنعت خودرو سازی، بومی شده است. براساس پارامترهای ورودی کاربر خبره، به واسطه‌ی کاربری آر.پی.دی.اس.اس، برای نمونه‌سازی قطعه‌ی جلو پنجره‌ی خودرو، فن EOSINT P700 بهترین فن معرفی شد.

**واژه‌های کلیدی:** سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری، نمونه‌سازی سریع، زیرسیستم، مدیریت داده، زیرسیستم مدیریت مدل، تاپسیس فازی.

۱. استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

۲. کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۳۹۲/۰۳/۱۸

نویسنده مسئول مقاله: نسیبه پوچی

E-mail: pooti.nsb@gmail.com

#### مقدمه

فنون نوین در عرصه‌ی تولید، همواره مدیران صنایع را با چالش انتخاب و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه‌ی به کارگیری این فنون مواجه کرده است. استفاده از راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، راهگشا بوده و محملی برای انطباق صحیح سازمان‌های تولیدی با فناوری‌های جدید فراهم می‌کند. یکی از فناوری‌های نو در عرصه‌ی تولید، فناوری نمونه‌سازی سریع<sup>۱</sup>، است و عبارتست از، فنونی که با استفاده از داده‌های طراحی به کمک رایانه<sup>۲</sup>، نمونه‌های فیزیکی ایجاد می‌کنند (Chua, 2001: 56). این چاپگرهای سه بعدی به طراحان اجازه می‌دهند، نمونه‌های محسوس‌تری نسبت به تصاویر دو بعدی ایجاد کنند و ارزیابی‌ها و آزمایش‌های مختلفی را روی نمونه انجام دهند. نمونه‌های آر. پی. برای دیدن یا تأیید طراحی‌ها به منظور کنترل شکل، تناسب، عملکرد یا ایجاد یک الگوی ابزاری برای ریخته‌گری یا مدل‌سازی به کار می‌روند. فنون آر. پی. می‌توانند زمان و هزینه‌ی تولید نمونه را بین ۵۰ تا ۹۰ درصد کاهش دهند (Chua, Leong, 2004: 83) و مزایای بسیاری برای طراحان محصول، مهندسان تولید و ابزارسازی و مشتریان دارند که بعضی از آنها عبارتند از (Andrew, Holms, 2002: 17):

- افزایش پیچیدگی و انعطاف‌پذیری محصول؛
- کاهش مشکلاتی مانند ایجاد قیدوبند؛
- تجزیه و تحلیل ترانس؛
- ایجاد سوراخ‌ها و حفره‌های داخلی؛
- ساخت دیواره‌های نازک؛
- ایجاد انحناها و شبکه‌های قطعه؛
- کاهش محتوای کار تولید؛
- نزدیک شدن به فلسفه‌ی تولید به‌هنگام<sup>۳</sup>؛
- ایجاد فرصت‌ها و مقابله با تهدیدهای بازار؛
- کاهش ریسک و افزایش نسبت قابلیت عملکرد به قیمت؛
- مناسب بودن محصولات به‌دلیل استفاده از روش‌هایی با دقت بالا و انجام آزمایش‌های مختلف روی نمونه؛
- تطابق با خواسته‌ها و نیازهای مشتری و دادن حق انتخاب به مشتری به‌دلیل تنوع محصولات؛

1. Rapid Prototyping(RP)  
2. Computer Aided Design(CAD)  
3. Just In Time (JIT)

- کاهش زمان عرضه‌ی محصولات جدید؛
- افزایش امکان ساخت محصولات سفارشی و... .

### بیان مسئله

به‌واسطه‌ی رشد سریع فناوری آر. پی، انتخاب مناسب‌ترین فن در کاربرد خاص برای برآورده ساختن نیازهای کاربر، از بین فنون پُرشمار آر. پی، بسیار مهم شده است. سیستم‌های آر. پی. زیادی با فنون مختلف در سراسر جهان وجود دارد که هر سیستم نقاط ضعف و قوت، کاربردها، مطلوبیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به خود را دارد و بهترین انتخاب به معیارهای زیادی بستگی دارد. بعضی از این معیارها عبارتند از: هزینه‌ی خرید و نصب سیستم، ابعاد دستگاه، ابعاد نمونه‌ی مورد نظر، مواد به کار رفته برای ساخت نمونه، نوع لیزر یا ابزار اسکن به کار رفته، توان لیزر، قطر پرتو لیزر، توان تفکیک لیزر در راستای ایکس - ایگرگ و زد، استحکام و صاف‌بودن سطح نهایی نمونه، استفاده‌ی آسان برای کاربر، نوع مواد پشتیبانی به کار رفته برای ساخت نمونه، زمان ساخت نمونه، میزان عملیات تکمیلی موردنیاز و غیره (Lokesh & Jain, 2010: 168).


انتخاب فن مناسب، نیازمند یک تحلیل دقیق بین گزینه‌های موجود براساس معیارهای متعدد است و تیجه‌ی بهینه‌ی حاصل، یک موازنی‌ی مناسب در این امر است (William, 1998). با توجه به ویژگی‌های مسئله و نسبی بودن بسیاری از معیارها که لزوم استفاده از منطق فازی و تعامل مناسب با کاربر خبره در مراحل تصمیم‌گیری را ایجاد می‌کند با مسئله‌ای روبرو می‌شویم که تنها با استفاده از روش‌های آماری معمول قابل حل نیست و به یک سیستم یکپارچه تصمیم‌گیری با قابلیت‌های ذخیره‌سازی، تحلیل، تعامل و بهروزسازی نیاز دارد. در این پژوهش به دنبال ایجاد یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری<sup>1</sup> برای انتخاب فن مناسب نمونه‌سازی سریع در کاربرد خاص هستیم. سیستم طراحی شده برای صنعت خودروسازی بومی شده است.

### اهداف پژوهش

اهداف اصلی شامل طراحی، ایجاد، پیاده‌سازی و آزمایش یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری برای انتخاب و رتبه‌بندی فن آر. پی. مناسب در کاربرد خاص با زیرسیستم‌های مدیریت داده، واسط کاربری، مدیریت مدل است و اهداف فرعی عبارتند از: بررسی فنون تصمیم‌گیری و پشتیبانی از تصمیم، شناسایی فنون مختلف نمونه‌سازی سریع و پارامترها و مؤلفه‌های مهم آنها،

1. Decision Support System (DSS)

بررسی صنعت خودروسازی بهمنزه‌ی یک عرصه‌ی روبرشد در زمینه‌ی به کارگیری فنون نوین نمونه‌سازی برای بومی‌سازی مدل، پیاده‌سازی و آزمایش آر. پی. دی. اس. در پژوهش پیش رو، براساس نوع کاربرد موردنظر و اهداف پژوهش، مراحل ایجاد دی. اس. براساس نمودار در چارچوب شکل شماره‌ی ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱. نمودار مراحل انجام پژوهش

برخی از مهمترین پرسش‌هایی که در این پژوهش درپی پاسخ‌گویی به آنها هستیم، عبارتند از: چه نوع سیستمی می‌تواند تصمیم‌گیری در خصوص انطباق فنون نوین نمونه‌سازی سریع با

کاربرد موردنظر را پشتیبانی کند؟ اجزای این دی. اس. اس. کدامند و چگونه باید ایجاد شوند؟ چه نوع مدل تحلیلی یا محاسباتی برای این دی. اس. اس. مناسب است؟

### ادبیات پژوهش

#### نمونه‌سازی سریع

تمام فنون نمونه‌سازی سریع دارای این مراحل زیر هستند (Jacobs, 1998: 33):  
ابتدا نمونه‌ی سه‌بعدی<sup>۱</sup> انتزاعی موردنظر با استفاده از طراحی رایانه‌ای، به کمک بسته‌های نرم‌افزاری کد<sup>۲</sup> ایجاد می‌شود. سپس نمونه‌های سه‌بعدی جامد یا سطحی حاصل از مرحله‌ی قبل به فایل اس. تی. ال.<sup>۳</sup> تبدیل می‌شوند. این فرمت، سطح نمونه را با استفاده از مثلث‌های کوچک تقریب می‌زند و هرچه تعداد مثلث‌ها بیشتر باشد، تقریب دقیق‌تر می‌شود. فایل‌های ایجاد شده در دو مرحله‌ی قبل بررسی و تصحیح می‌شود. خطاهای موجود در فایل‌های کد و اس. تی. ال. با استفاده از نرم‌افزارهایی مانند مجیکس<sup>۴</sup> تصحیح می‌شوند.

پس از عمل تصحیح، نمونه‌ی اس. تی. ال. به تکه‌های هماندازه برش داده می‌شود که براساس نوع فرآیند آر.پی.<sup>۵</sup>، ضخامت آنها متفاوت است. سپس نمونه با استفاده از یکی از فنون آر.پی. به صورت کاملاً خودکار ساخته می‌شود که براساس فن مورد استفاده، روش تولید نمونه متفاوت است. وجه اشتراک روش‌های آر.پی.<sup>۶</sup> افزاینده<sup>۷</sup> بودن آنها است؛ یعنی در این فرآیندها ذره‌ها و لایه‌ها با قرار گرفتن روی یکدیگر قطعه را می‌سازند که کاملاً عکس عمل برآورداری است. به همین دلیل این روش ساخت را تولید لایه‌ای<sup>۸</sup> نیز می‌گویند. مرحله‌ی نهایی شامل عملیات تکمیلی برای بهبود نمونه است.

### پیشینه‌ی پژوهش

تعدادی از مطالعات روی ایجاد برنامه‌های انتخاب سیستم‌های آر. پی. برایهای رایانه تمرکز کرده‌اند که در جدول شماره‌ی ۱ آورده شده‌اند.

جدول ۱. مطالعات انجام شده روی سیستم‌های انتخاب‌گر آر.پی.

- 
1. Three-Dimensional
  2. Computer-Aided Design(CAD)
  3. STereoLithograghy(STL)
  4. MAGICS: A Software developed by Materialise, N.V., Belgiom
  5. Additive Process
  6. Layered Manufacturing

محدودیت	روش	پژوهشگران
عدم توجه به ویژگی‌های مواد، دشواری کار با سیستم و جامع نبودن آن	پردازش و بازیابی داده‌های مربوط به شش سیستم تجاری آر. پی. با چهار معیار تصمیم	Philipson, 1997 Bibb, 1999
مناسب کار بنگاه‌های توبلیدی کوچک	استفاده از قوانین محاسباتی و قوانین ساخت و نوع ماشین	Masood & Soo, 2002
مناسب کار نوآموزان و سیستم‌های آموزشی، محدودیت معیارها، عدم قابلیت کار با مقادیر مبهم و نامعلوم	استفاده از سیستم خبره، مبتنی بر قانون جهت بازیابی سیستم‌ها با چهار گزینه‌ی انتخاب سریع، انتخاب دقیق، فناوری	Lokesh & Jain, 2010
رعایت شرط سازگاری در مورد معیارها موجب کاهش پارامترهای مستله شد	مقایسه و اولویت‌بندی اقتصادی فنون آر. پی. با استفاده از روش تحلیل سلسه‌مراتبی	Byun & Lee, 2005
عدم کارایی مدل ارائه شده در مورد مقایسه‌ی جامع کلیه فنون آر. پی. موجود	ارائه‌ی یک مدل با استفاده از فن تاپسیس تعديل شده با در نظر گرفتن پنج معیار	

براساس بررسی پیشینه‌ی پژوهش، به کارگیری سیستم دی. اس. اس. یکپارچه می‌تواند تا حدود زیادی جوابگوی محدودیت‌های پژوهش‌های فوق باشد.

### سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری

سیستم پشتیبانی تصمیم، سیستمی است که با استفاده از منابع انسانی و قابلیت‌های رایانه، مدیر را در حل مسائل پیچیده (مسائل نیمه‌ساخت‌یافته و ساختارنیافته) کمک می‌کند و کیفیت تصمیم را بهبود می‌بخشد (شاھرضایی، احتشام راثی، سیف برقی، ۱۳۹۱). براساس تقسیم‌بندی توریان، دی. اس. اس. به طور کلی می‌تواند شامل پنج جزء اصلی زیر باشد (Turban, Aronson, Liang, 2005): (Fagerholt, 2002)

- زیرسیستم مدیریت داده که به طور معمول دارای بخش‌هایی مانند پایگاه داده، سیستم مدیریت پایگاه داده، راهنمای داده و امکانات پرس‌وجو است.
- زیرسیستم مدیریت مدل که می‌تواند دارای اجزایی همچون پایگاه مدل، شامل مدل‌های راهبردی، تاکنیکی، عملیاتی و تحلیلی، سیستم مدیریت پایگاه مدل، زبان مدل‌سازی، راهنمای مدل، پردازشگر دستورها و پیوستگی و اجرای مدل باشد.
- زیرسیستم واسط کاربری که شامل زیرسیستم مدیریت واسط کاربری، فرآیند واسط کاربری و قابلیت‌های توسعه‌ی واسط کاربری‌های جدید است.

- زیرسیستم مدیریت دانش که اختیاری است، اما می‌تواند مزایای زیادی را به‌وسیله‌ی فراهم‌کردن هوشمندی در سه جزء عمدی دیگر ایجاد کند (Turban, Mclean, 2002)
- کاربر، فردی است که از طریق زیرسیستم واسطه کاربری با سایر اجزای سیستم ارتباط برقرار می‌کند.

### روش پژوهش

جدول شماره‌ی ۲ روش پژوهش، داده‌های مورد نیاز و روش‌های جمع‌آوری داده‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۲. داده‌های موردنیاز و روش‌های جمع‌آوری داده‌ها

نام مرحله	داده‌های موردنیاز	روش جمع‌آوری داده‌ها	هدف جمع‌آوری داده‌ها
۱	انواع سیستم‌های پشتیبانی تصمیم، اجزاء، کاربردها، مزایا و محدودیت‌های آنها	مطالعات کتابخانه‌ای	شناسایی ابعاد کلی پژوهش
۲	اصول، مفاهیم، مزایا و کاربردهای فون آر. بی.	مطالعات کتابخانه‌ای، وب جهانی، کالانهای تولیدکنندگان، تماس با شرکت‌های سازنده	شناسایی حوزه‌ی کاربردی تصمیم‌گیری و تحلیل نوع سیستم موردنیاز
۳	فون آر. پی، با تمامی ابعاد و ملاحظات و معیارهای انتخاب	مطالعات کتابخانه‌ای جامع برای شناسایی کلیه‌ی پارامترهای انتخاب فون آر. پی.	ایجاد زیرسیستم مدیریت داده
۴	معیارهای مهم تصمیم‌گیری انتخاب فن مناسب در یک کاربرد خاص و نوع تحلیل موردنیاز	مطالعات میدانی از نوع مصاحبه جهت یومی‌سازی معیارهای انتخاب در صنعت موردنظر	ایجاد زیرسیستم مدیریت مدل
۵	پارامترها و بازبینی‌های موردنیاز کاربران برای استفاده از سیستم	مطالعات میدانی از نوع مصاحبه برای نیازمنجی پارامترهای موردنظر کاربر خبره	ایجاد زیرسیستم واسطه کاربری
۶	داده‌های نمونه‌سازی برای انتخاب قطعه مناسب و نمونه‌سازی قطعه	مطالعات میدانی از نوع مصاحبه با کاربر خبره، نمونه‌سازی در صنعت خودرو	آزمایش سیستم بومی شده در صنعت خودروسازی
۷	داده‌های مربوط به ویژگی‌های کارکردی سیستم از نظر کاربر خبره	مطالعات میدانی از نوع پرسش نامه توسط تعدادی از کاربران خبره سیستم	بررسی روابطی و پایایی مدل بومی شده

تحلیل داده‌ها طی سه مرحله انجام می‌شود: مرحله‌ی نخست تحلیل داده‌ها، توسط زیرسیستم مدیریت داده‌ها و با ورود ۲۹ معیار توسط کاربر انجام می‌گیرد. براساس داده‌های

وروودی و استفاده از زبان پرس‌وجوی ساختار یافته<sup>۱</sup> برای إعمال دستورها به پایگاه داده، تعدادی از سیستم‌های آر. پی. بازیابی می‌شوند. مرحله‌ی دوم تحلیل داده در زیرسیستم مدیریت مدل انجام می‌شود و با ورود وزن‌های تعدادی از معیارها به مدل تاپسیس فازی، سیستم‌های آر. پی. امتیازدهی و رتبه‌بندی می‌شوند. مرحله‌ی سوم تحلیل داده‌ها، نتایج حاصل از دو مرحله‌ی قبل را تلفیق کرده و سیستم‌های آر. پی. واحد شرایط را رتبه‌بندی و بهترین سیستم را معرفی می‌کند.

### یافته‌های پژوهش

آر. پی. دی. اس. اس. بهمنله‌ی سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری در عرصه‌ی انتخاب فن مناسب نمونه‌سازی سریع در صنعت خودروسازی، به صورت زیر ایجاد و پیاده‌سازی شد.

### طراحی و ایجاد زیرسیستم مدیریت داده


پایگاه داده آر. پی. دی. اس. اس: یک پایگاه داده‌ی رابطه‌ای، شامل تمام موجودیت‌های محیط عملیاتی نمونه‌سازی سریع، مانند انواع سیستم‌های نمونه‌سازی سریع، مواد مورد استفاده، نرم‌افزارهای مورد استفاده، هزینه‌های خرید و نصب، ابزارهای نمونه‌سازی، نرخ تولید سیستم‌ها و... طراحی و ایجاد شده است. پایگاه داده آر. پی. دی. اس. داده‌های ۵۱ سیستم آر. پی. را دربرمی‌گیرد که به صورت تجاری در دسترس هستند (Lokesh, Jain, 2010; Wohler, 1999; Joselito, Pacheo, 2000; Khaled, Gad & Mola, 2006; Chua, Leong Lim, 2004). این پایگاه داده در نرم‌افزار اکسیس طراحی شده است. علت انتخاب نرم‌افزار اکسیس، وجود مزايا و جنبه‌های فراوان، مانند آسانی دسترسی و استفاده راحت است که آن را به مناسب‌ترین کاربرد پایگاه داده برای آر. پی. دی. اس. تبدیل کرده است. موجودیت‌های این پایگاه، داده‌ی ماشین‌های آر. پی. و معیارهای انتخاب هستند. برخی از این موجودیت‌ها که جداول پایگاه داده را تشکیل می‌دهند عبارتند از: آر. پی - اصلی، شرکت آر. پی، فناوری، ساختار، دقت، توان تفکیک، محفظه‌ی ساخت، ابعاد سیستم، ملزمات انرژی، هزینه، سرعت ساخت، مواد، سیستم عامل، ضخامت لایه‌ها و غیره. در جدول آر. پی - اصلی، کلید اصلی<sup>۲</sup> نام سیستم برای ارتباط با سایر جداول معیارها، از طریق روابط یک به چند استفاده شده است. در این جداول نام سیستم کلید خارجی<sup>۳</sup> است. سایر جداول شامل ماشین‌های آر. پی. هستند، مانند جداول اس. ال. آ، اس. ال. اس، اف. دی. ام، ال. ا. ام، ای. ا. اس، ام. ای. ام، جی. ام، تری. دی. پی. و

1. Structured Query Language(SQL)

2. Primary Key

3. Foreign Key

غیره. هر یک از این جداول شامل مашین‌هایی با فناوری یکسان هستند و به منظور ذخیره‌ی صفات<sup>۱</sup> خاص هر دسته از ماشین‌ها ایجاد شده‌اند. موجودیت‌های ایجاد شده از طریق روابط یک به چند به کمک کلیدهای اصلی و خارجی با یکدیگر مرتبط شده و براساس قوانین نرمال‌سازی پایگاه داده‌های رابطه‌ای نرمال‌سازی می‌شوند و یک پایگاه داده‌ی رابطه‌ای نرمال را ایجاد می‌کنند (شکل شماره‌ی ۲).



شکل ۲. نمایی از پایگاه داده رابطه‌ای آر.پی. دی. اس. اس.

1. Attribute

یک متخصص پایگاه داده که با قوانین جامعیت سراسری رابطه - موجودیت<sup>۱</sup> آشنایی دارد، می‌تواند فرآیند بهروزرسانی را انجام دهد(185:2000). Rob & Cornel. پایگاه داده بهوسیله‌ی سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها در دسترس قرار می‌گیرد و بهروز رسانی می‌شود. از نقش‌های مهم سیستم مدیریت پایگاه داده، می‌توان به قابلیت‌های ذخیره و بهروزرسانی و بازیابی داده‌ها، فراهم کردن امنیت داده‌ای منسجم و یکپارچه و محافظت از داده‌ها براساس قوانین جامعیت ارجاعی و قابلیت یکپارگی با سیستم مدیریت مدل را اشاره کرد (Date & Darven, 2006: 74). در آر. پی. دی. اس. از نرم‌افزار اکسیس به عنوان سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها استفاده شده است. برای بازیابی داده‌ها براساس پارامترهای موردنظر کاربر، امکانات پرس‌و‌جواب و گزارش‌گیری از پایگاه داده‌ها در آر. پی. دی. اس. فراهم شده است. کلیه موجودیت‌های پایگاه داده آر.پی.دی.اس. توسعه راهنمای داده در دسترس هستند.

### طراحی و ایجاد زیر سیستم مدیریت مدل

براساس هدف آر. پی. دی. اس. در زیرسیستم مدیریت مدل، از مدل رتبه‌بندی تاپسیس فازی استفاده می‌شود (آق داغی، ابراهیمی پور، ۱۳۸۹). تاپسیس این اصل را در نظر می‌گیرد که گزینه‌ی انتخاب شده‌ی نهایی، باید کوتاه‌ترین فاصله را از حل ایده‌آل و طولانی‌ترین فاصله را از حل ایده‌آل منفی داشته باشد. به‌منظور تعامل کاربر با مدل و توانایی استفاده از متغیرهای زبانی برای تعیین وزن معیارها، از روش تاپسیس فازی استفاده می‌شود. این روش مدل را قادر می‌کند از اعداد فازی مثلثی، به عنوان وزن معیارها استفاده کند (جدول ۳) (رسولی، مانیان، ۱۳۹۱). رویکرد تاپسیس تعدیل شده می‌تواند با استفاده از هفت مرحله‌ی زیر تعریف شود (Deng & Robert, 2000):

جدول ۳. اصطلاحات زبانی و اعداد فازی متناظر

اصطلاحات زبانی (وزن معیارها)	عدد فازی متناظر	اصطلاحات زبانی (وزن معیارها)	عدد فازی متناظر
اندکی بالا	$A_6=(\frac{4}{8}, \frac{5}{8}, \frac{6}{8})$	بسیار بسیار پایین	$A_1=(\cdot, \cdot, \frac{1}{8})$
بالا	$A_7=(\frac{5}{8}, \frac{6}{8}, \frac{7}{8})$	بسیار پایین	$A_2=(\cdot, \frac{1}{8}, \frac{2}{8})$
بسیار بالا	$A_8=(\frac{6}{8}, \frac{7}{8}, 1)$	پایین	$A_3=(\frac{1}{8}, \frac{2}{8}, \frac{3}{8})$
بسیار بسیار بالا	$A_9=(\frac{7}{8}, 1, 1)$	اندکی پایین	$A_4=(\frac{2}{8}, \frac{3}{8}, \frac{4}{8})$
		متوسط	$A_5=(\frac{3}{8}, \frac{4}{8}, \frac{5}{8})$

1. Integrity of the overall entity-relationship

**مرحله‌ی اول:** محاسبهٔ ماتریس تصمیم نرمال. تاپسیس با یک ماتریس تصمیم‌گیری آغاز می‌کند که ۹ ستون (معیار) و ۵۱ سطر (گزینه) دارد. از بین ۲۹ معیار شناسایی شده در مطالعات کتابخانه‌ای با مطالعات میدانی در کاربرد مورد نظر (صاحبہ با خبرگان) ۹ معیار برای مدل رتبه‌بندی انتخاب شده‌اند که عبارتند از: حداکثر طول فضای کاری، حداکثر عرض فضای کاری، حداکثر ارتفاع فضای کاری، حداقل ولتاژ منبع تغذیه، حداکثر آمپر منبع تغذیه، دقت، سرعت ساخت، هزینهٔ خرید و نصب، حداقل ضخامت لایه. قالب ماتریس تصمیم‌گیری به صورت رابطه‌ی شماره‌ی ۱ است.

$$\begin{bmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & x_{1,9} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & x_{2,9} \\ \vdots & \vdots \\ x_{51,1} & \cdot & x_{51,9} \end{bmatrix} \quad \text{رابطه‌ی ۱}$$

برداری که برای نرمال‌سازی استفاده می‌شود بردار  $r_{ij}$  است که از رابطه‌ی ۲ محاسبه می‌شود:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{51} x_{ij}^2}} \quad i = 1, \dots, 51, \quad j = 1, \dots, 9 \quad \text{رابطه‌ی ۲}$$

**مرحله‌ی دوم:** ساختن ماتریس تصمیم نرمال وزن دار:

$$V = [v_{ij}]_{51 \times 9} \quad \text{رابطه‌ی ۳}$$

وزن‌های معیارها توسط کاربر در قالب مقادیر زیانی به سیستم وارد می‌شوند. سپس این مقادیر به پایگاه مدل در مایکروسافت اکسل ارسال می‌شود. این مقادیر به اعداد فازی تبدیل می‌شوند و بردار وزن را می‌سازند.

$$W = [w_i] \quad i = 1, \dots, 51 \quad \text{رابطه‌ی ۴}$$

ماتریس تصمیم نرمال شده وزن دار، به وسیله‌ی ضرب کردن هر ستون از ماتریس در  $w_i$  محاسبه می‌شود، اما  $r_{ij}$  اعداد اسکالر و  $w_i$  اعداد فازی هستند، بنابراین ضرب  $r_{ij}$  در  $w_i$  براساس عملیات ریاضی روی اعداد فازی به صورت رابطه‌ی شماره ۵ تعریف می‌شود (Klir & Yuan, 1995: 246):

$$\begin{aligned} r_{ij} * w_i &= \left\{ \left( w_i, \mu_{r_{ij}*w}(w_i) \right) \mid w_i \in W \right\}, \\ \mu_{r_{ij}*w} &= \mu_w \left( \frac{w_i}{r_{ij}} \right) \quad i = 1, \dots, 51 \quad j = 1, \dots, 9 \end{aligned} \quad \text{رابطه‌ی ۵}$$

این عملیات به این معناست که برای ضرب  $r_{ij}$  در  $w_i$  باید  $w_i$  تقسیم بر  $r_{ij}$  شود.

**مرحله‌ی سوم:** دی فازی کردن<sup>۱</sup> اعداد فازی. هر عدد فازی با استفاده از روش سنتروید<sup>۲</sup>، دی فازی می‌شود. برای اعداد فازی مثلثی  $(a, b, c) = \tilde{v}$ ، مقدار دی فازی شده به صورت رابطه‌ی شماره‌ی ۶ محاسبه می‌شود: (Zimmermann, 2001:157)

$$\tilde{v} = \frac{\int v \cdot \mu(v) \cdot dv}{\int \mu(v) \cdot dv} = \frac{1}{3}(a + b + c) \quad \text{رابطه‌ی ۶}$$

هر مقدار سنتروید برای اعداد فازی  $\tilde{v}_{ij} = (a_{ij}, b_{ij}, c_{ij})$  که ماتریس نرمال وزن دار را تشکیل می‌دهند عبارتند از:

$$v_{ij} = \frac{1}{3}(a_{ij} + b_{ij} + c_{ij}) \quad i=1, \dots, 51 \quad j=1, \dots, 9 \quad \text{رابطه‌ی ۷}$$

**مرحله‌ی چهارم:** تعیین راه حل‌های ایده‌آل و ایده‌آل منفی. این مقادیر که با  $A^+$  و  $A^-$  نشان داده می‌شوند، به صورت رابطه‌های شماره‌ی ۸ و ۹ تعریف می‌شوند:

$$A^+ = (v_1^+, v_2^+, \dots, v_9^+) = \left\{ (\max_i v_{ij} | j \in J), (\min_i v_{ij} | j \in J') \right\} \quad \text{رابطه‌ی ۸}$$

$$A^- = (v_1^-, v_2^-, \dots, v_9^-) = \left\{ (\min_i v_{ij} | j \in J), (\max_i v_{ij} | j \in J') \right\} \quad \text{رابطه‌ی ۹}$$

که  $J$  و  $J'$  به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$J = \begin{cases} j=1, 2, \dots, 9 | j \text{ associated with} \\ \text{benefit attribute} \end{cases} \quad J' = \begin{cases} j=1, 2, \dots, 9 | j \text{ associated with} \\ \text{cost attribute} \end{cases} \quad \text{رابطه‌ی ۱۰}$$

معیارهای سود عبارتند از: حداکثر طول فضای کاری، حداکثر عرض فضای کاری، حداکثر ارتفاع فضای کاری، دقت و سرعت ساخت.

معیارهای هزینه عبارتند از: حداقل ولتاژ منبع تغذیه، حداقل آمپر منبع تغذیه، حداقل ضخامت لایه و هزینه‌ی خرید و نصب.

1. Diffuzification  
2. Centroid

**مرحله‌ی پنجم:** محاسبه کردن فاصله، فاصله‌ی اقلیدسی  $n$  بُعدی، دوری گزینه‌ها را مشخص می‌کند. جدایی هر گزینه از راه حل ایده‌آل از رابطه‌ی شماره‌ی ۱۱ تعیین می‌شود:

$$s_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^9 (v_{ij} - v_j^+)^2} \quad i = 1, \dots, 51 \quad \text{رابطه‌ی (۱۱)}$$

جدایی هر گزینه از حل ایده‌آل منفی از رابطه‌ی شماره‌ی ۱۲ تعیین می‌شود:

$$s_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^9 (v_{ij} - v_j^-)^2} \quad i = 1, \dots, 51 \quad \text{رابطه‌ی (۱۲)}$$

**مرحله‌ی ششم:** محاسبهٔ نزدیکی نسبی به راه حل ایده‌آل. نزدیکی نسبی هر گزینه‌ی  $A_i$  نسبت به  $A^+$  به صورت رابطه‌ی شماره‌ی ۱۳ تعریف می‌شود:

$$C_i^+ = \frac{s_i^-}{s_i^+ + s_i^-} \quad i = 1, \dots, 51 \quad \text{رابطه‌ی (۱۳)}$$


اگر  $C_i^+ = 1$  آنگاه  $A_i = A^+$  و اگر  $C_i^+ = 0$  آنگاه  $A_i = A^-$ ، بنابراین یک گزینه به  $A^+$  نزدیک‌تر است اگر  $C_i^+$  به ۱ نزدیک‌تر باشد.

**مرحله‌ی هفتم:** رتبه‌بندی ترتیب مورد ترجیح. رتبه‌بندی بهترین گزینه‌ها براساس مقدار  $C_i^+$  و به صورت نزولی انجام می‌شود.

مدل فوق در نرم‌افزار اکسل ایجاد می‌شود. علت انتخاب این نرم‌افزار قابلیت‌های بالای آن در عملیات محاسباتی و همچنین توانایی یکپارچه‌سازی با نرم‌افزار اکسس است که به عنوان سیستم مدیریت پایگاه داده، مورد استفاده قرار گرفته است.

### طراحی و ایجاد زیرسیستم واسط کاربری

تمامی تعاملات کاربر با آر. پی. دی. اس. اس. از طریق این زیرسیستم انجام می‌شود. برای طراحی واسطه‌های کاربری از زبان برنامه‌نویسی ویژوال بیسیک<sup>۱</sup> استفاده می‌شود؛ زیرا این زبان قادر است با نرم‌افزارهای مورد استفاده در زیرسیستم‌های مدیریت داده و مدیریت مدل ارتباط برقرار کند. از طریق این زیرسیستم کاربر قادر خواهد بود داده‌های موردنیاز را در سیستم وارد کرده و نتایج را مشاهده کند. کلیه‌ی تراکنش‌های آر. پی. دی. اس. در شکل شماره‌ی ۳ نشان داده شده‌اند.



شکل ۳. تراکنش‌های آر.پی.دی.اس.اس.

- فرم خوش‌آمدگویی: هنگام اجرای برنامه، ابتدا این فرم نمایش داده می‌شود. از طریق این صفحه، کاربر می‌تواند به صفحه‌های دیگر متصل شود.
  - فرم ورود داده ۱: برای وارد کردن معیارهای زیر توسط کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد:
    - شرکت سازنده‌ی ماشین‌های آر. پی (Baurer, Klingenberg, Müller, 1996)
    - فناوری مورد استفاده‌ی ماشین‌های آر. پی، شامل الکترون بیم ملتينگ<sup>۱</sup>، فيوزد دی پوزیشن مودلينگ<sup>۲</sup>، تری دایمنشنال پرینتینگ<sup>۳</sup>، پیپر لمینيشن تکنولوژی<sup>۴</sup> و... است.
    - ساختار ماشین‌های آر. پی. که عبارتند از مایع، جامد، پودر و همه موارد.
  - فرم ورود داده ۲: این فرم معیارهای زیر را شامل می‌شود:

1. Electron Beam Melting
  2. Fused Deposition Modeling
  3. Three Dimensional Printing
  4. Paper Lamination Technology

- حداکثر طول فضای کاری (بین ۱۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی‌متر)، حداکثر عرض فضای کاری (بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌متر)، حداکثر ارتفاع فضای کاری (بین ۱۰۷۰ تا ۱۶۰۰ میلی‌متر)؛
- دقت فن آر. پی. برای ساخت نمونه (حداقل دقت آنها ۰/۰۰۵ میلی‌متر است) (Jurgen, Charles, 1994)
- ضخامت لایه‌ی ساخت برحسب میلی‌متر. ضخامت کمتر یک سطح صاف‌تر را ایجاد می‌کند، اما زمان ساخت را افزایش می‌دهد. هر ماشین آر. پی. یک طیف برای ضخامت لایه‌ی دارد. براساس قطعه‌ای که قرار است نمونه‌سازی شود، کاربر می‌تواند حداکثر و حداقل ضخامت لایه‌ی را انتخاب کند (ضخامت ساخت بین ۰/۰۱ تا ۰/۰۵ است) (Khaled, Gad & Mola, 2006).

- **فرم ورود داده ۳:** این فرم معیارهای ماشین آر. پی. را شامل می‌شود. این معیارها عبارتند از:
  - ماده‌ی ساخت که به‌سیله‌ی سیستم آر. پی. برای تولید نمونه‌ها استفاده می‌شود. هنگامی که کاربر روی کوموباکس مربوطه کلیک می‌کند، یک لیست از مواد ساخت برای همه ماشین‌های آر. پی. نشان داده خواهد شد (Cham & Pruitt et al., 1999). اگر کاربر از مواد مورد استفاده‌ی سیستم مطمئن نیست، می‌تواند گزینه "نامعلوم" را انتخاب کند که نشان می‌دهد ماده خاصی موردنظر کاربر نیست؛
  - سرعت ساخت برحسب سانتی‌متر مکعب بر ساعت. این پارامتر توانایی ماشین آر. پی. را برای اسکن نمونه نشان می‌دهد و به‌وسیله‌ی زمان ساخت ارائه نمی‌شود؛ زیرا در این صورت به عوامل زیادی وابسته خواهد بود. (بین ۸ تا ۱۵۷۵ سانتی‌متر مکعب بر ساعت)؛
  - هزینه که شامل هزینه‌ی خرید و نصب سیستم آر. پی. است (بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۸۰۰۰ دلار)؛
  - ابزار اسکن، ماشین‌های آر. پی. ابزار مختلفی را برای ساخت لایه‌به‌لایه‌ی نمونه به کار می‌گیرند. برخی از اینها عبارتند از: لامپ فرابینش پُرتowan، لیزر نیمه‌هادی<sup>۱</sup> حالت جامد<sup>۲</sup>، نئودیمیم یاگ<sup>۳</sup>، هلیوم – کادمیم<sup>۴</sup>، دی‌اکسیدکربن، قرقره‌های رشته‌ای با بخش تزریق، بخش پرینت اینک – جت، پرتو الکترون و... (Masood & Soo, 2002)؛

1. Unknown

2. Semiconductor

3. Solidstate

4. Nd:YVO4

5. He-Cd

- طول سیستم آر.پی. بر حسب میلی متر (بین ۵۰۰ تا ۳۶۶۰ میلی متر)، عرض سیستم آر.پی. بر حسب میلی متر (بین ۴۳۰ تا ۳۱۰۰ میلی متر)، ارتفاع سیستم آر.پی. بر حسب میلی متر (بین ۲۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی متر)، وزن سیستم آر.پی. بر حسب کیلوگرم (بین ۱۳۶ تا ۲۵۴۰ کیلوگرم)؛
- ملزمات انرژی شامل شش پارامتر است که ویژگی‌های منبع تغذیه را مشخص می‌کنند و عبارتند از (Khaled et al., 2006): تعداد منبع تغذیه که حداکثر ۳ است. تعداد فازهای منبع تغذیه که این پارامتر ۱ یا ۳ است. حداکثر و حداقل ولتاژ منبع تغذیه (بین ۱۲ تا ۴۶۰ ولت)، حداکثر آمپر منبع تغذیه (بین ۵ تا ۷۵ آمپر) و فرکانس منبع تغذیه که می‌تواند ۵۰، ۶۰ یا ۵۰/۶۰ باشد (Chua, Leong, Lim, 2004:123)؛
- توان تفکیک ماشین آر.پی. در راستای XY و در راستای Z بر حسب میلی متر (حداقل Lokesh & Jain, 2006)؛
- سیستم عامل عبارتست از سیستمی که اجزای نرم‌افزاری ماشین‌های آر.پی. را هدایت می‌کند و یکی از گزینه‌های ویندوز ۹۵، ویندوز ۹۸، ویندوز ۲۰۰۰، ویندوز ان تی، ویندوز ام، ای است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، حدود ۲۹ معيار در این سه فرم در نظر گرفته شده است که کاربر می‌تواند هر تعداد از آنها را انتخاب کند و براساس معیارهای انتخاب شده توسط کاربر، در پایگاه داده جست‌وجو می‌شود. سایر معیارها خالی یا ناشناخته در نظر گرفته می‌شوند. در کنار همه معیارها، یک کنترل برای کمک به کاربر از طریق اتصال به پایگاه داده در نظر گرفته شده است. این کنترل‌ها گزارش‌هایی هستند که متناسب با موضوع، از پایگاه داده تهیه شده‌اند.

- **فرم Research:** این فرم برای نمایش نتیجه‌ی جست‌وجو در پایگاه داده طراحی شده است و ماشین‌های آر.پی. وارد شرایط را نشان می‌دهد.
- **فرم ورود وزن معیارها:** کاربر باید وزن‌های نُه معیار را که در پایگاه مدل برای رتبه‌بندی در نظر گرفته شده‌اند را وارد کند. زمانی که کاربر روی کومبوباکس‌ها کلیک می‌کند، فهرستی از اصطلاحات زبانی از خیلی خیلی بالا تا خیلی خیلی پایین نشان داده می‌شود و کاربر باید یکی از آنها را انتخاب کند. سپس با دستور کاربر این وزن‌ها به پایگاه مدل در مایکروسافت اکسل ارسال می‌شوند. این فرم در شکل شماره‌ی ۴ نشان داده شده است.

The screenshot shows a Microsoft Access form titled "Data Entry Form 4 : Form". The form contains several input fields and a central photograph. At the top, there is a note: "کاربر گرامی لطفاً از بین گزینه های موجود، وزن معیارهای ذیر را تعیین کنید". Below this are three dropdown menus labeled "حداکثر طول نمونه", "حداکثر عرض نمونه", and "حداکثر ارتفاع نمونه". To the right of these are two dropdown menus: "دقت نمونه" and "سرعت اسکن". Further down are two more dropdown menus: "هزینه خرید و نصب" and "حداقل ضخامت لایه". In the center of the form is a photograph of a person working on a car's front bumper. Below the photograph are two dropdown menus: "حداقل و تلخاز منبع تقدیم" and "حداکثر جوان منبع تقدیم". At the bottom left is a button labeled "بازگشت به صفحه اصلی" and at the bottom right is a button labeled "ورود وزن ها به مدل". A note at the bottom right says: "هر تاب کردن گزینه ها به ترتیب لزوماً اولویت بندی نهایی گزینه ها بازگشت به صفحه اصلی". The status bar at the bottom indicates "Record: 1 of 1".

شکل ۴. فرم ورود داده

- فرم **MADM**: این فرم به مدل تاپسیس فازی در پایگاه مدل متصل می‌شود و امتیازهای همهٔ ماشین‌های آر.پی. را به کاربر نشان می‌دهد.
- فرم **Result**: این فرم نتیجه‌ی نهایی حاصل از تلفیق فرآیند پرس‌وجو در پایگاه داده و امتیازبندی در پایگاه مدل را به صورت سیستم‌های رتبه‌بندی شدهٔ نهایی، نشان می‌دهد.

#### پیاده سازی و آزمایش سیستم آر.پی.دی.اس.اس.

آر.پی.اس.اس. که طی مراحل پیش طراحی و ایجاد شد، در کاربرد موردنظر، یعنی صنعت خودروسازی، اجرا و آزمایش شد. برای این منظور خبرگان بخش نمونه‌سازی کارخانه‌ی ایران خودرو، به عنوان کاربران سیستم انتخاب شدند. قطعه‌ای که برای آزمایش آر.پی.دی.اس.اس. انتخاب شد، یکی از قطعات خودرو، یعنی جلو پتجره<sup>۱</sup> است و مهم‌ترین وظیفه‌ی آن تبادل حرارتی با محیط است، بنابراین آزمایش عملکردی در مورد آن ضروری (Kim, Toutaoui, 1999) و نمونه‌سازی آن بسیار مهم است. معیارهایی که کاربر خبره برای این قطعه به آر.پی.دی.اس.اس. وارد کرد عبارتند از: ساختار (همه ساختارهای مایع، جامد و پودر)، حداکثر طول فضای کاری (۵۰۰ میلی‌متر)، حداکثر عرض فضای کاری (۳۰۰ میلی‌متر)، حداکثر ارتفاع فضای کاری (۳۰۰ میلی‌متر)، حداکثر ضخامت لایه (۰/۳ میلی‌متر)، حداقل ضخامت لایه (۰/۱۵ میلی‌متر).

1. Front bumper grille

میلی‌متر)، دقیق (۰/۰ میلی‌متر)، ماده ۱ (ترموپلیمر)، ماده ۲ (رزین ABS)، ماده ۳ (ترموپلاستیک)، ماده ۴ (پلی آمید)، هزینه (۵۰۰۰۰ دلار)، ارتفاع سیستم (۲۵۰۰ میلی‌متر)، سرعت ساخت (۵۰ سانتی‌متر مکعب بر ساعت).

همان‌گونه که مشاهده می‌شود کاربر فقط ۱۴ معیار را از بین ۲۹ معیار موجود انتخاب کرده است و به این معنایست که سایر معیارها ناشناخته هستند یا برای کاربر مهم نیستند. به هر حال جست‌و‌جو در پایگاه داده براساس ۱۴ معیار انجام می‌شود. فرم Research نتیجه‌ی جست‌و‌جو را نشان می‌دهد (شکل شماره‌ی ۵).

نام دستگاه	شرکت سازنده	ماده مورد استفاده
SOLIFORM 5.0 C	Teijir Seiki	TSR Resin
SOLIFORM 6.0 EP	Teijir Seiki	TSR Resin
M-RFMS-II(MEM)	Beijing Yinfuwa	ABS,Nylon
EOSINT P7	EOS GmbH	Thermoplastic Powders

شکل ۵. فرم Research

سپس کاربر باید وزن‌های نه معیار را در فرم ورود داده‌ی ۴ وارد کند. کاربر خبره و آشنای قطعه‌ی موردنظر، اهمیت معیارها را به صورت زیر در نظر گرفت:

حداکثر طول فضای کاری: بالا؛

حداکثر عرض فضای کاری: بالا؛

حداکثر ارتفاع فضای کاری: متوسط؛

حداقل ولتاژ منبع تغذیه: بسیار بسیار پایین؛

حداکثر آمیر منبع تغذیه: بسیار بسیار پایین؛

دقیق: بالا؛

سرعت ساخت: اندازه‌ی پایین؛

هزینه: متوسط؛

حداقل ضخامت لایه: پایین.

پس از اینکه کاربر وزن‌ها را وارد کرد، سیستم آنها را به پایگاه مدل ارسال می‌کند و براساس این وزن‌ها مدل بهروزسانی می‌شود. به این ترتیب امتیازهای ۵۱ ماشین آر. پی. تعیین و در فرم MADM به کاربر نشان داده می‌شود (شکل شماره‌ی ۶).

نام مدل	امتیاز
EOSINT M10+xtended	۷۴۲۳۷۷۴۳۹۱۲۸۱
ARCAM EBM S۱۴	۷۴۲۳۷۷۴۳۹۱۲۸۱
FDM Titan	۷۴۹۹۱۲۷۹۷۱۳۰۱۰۲
ZY-R TD-P	۷۴۹۹۱۲۷۹۷۱۳۰۱۰۲
EOSINT S	۷۴۹۹۱۲۷۹۷۱۳۰۱۰۲
SQFORM ۲۵-EP	۷۴۹۹۱۲۷۹۷۱۳۰۱۰۲
EOSINT P70+	۷۴۹۹۱۲۷۹۷۱۳۰۱۰۲
DSPC ۳۰	۷۴۹۹۱۲۷۹۷۱۳۰۱۰۲
ThermoJet Printer	۷۴۹۹۱۲۷۹۷۱۳۰۱۰۲
SQFORM ۲۰-B	۷۴۹۹۱۲۷۹۷۱۳۰۱۰۲
SCS-100-HD	۷۴۹۹۱۲۷۹۷۱۳۰۱۰۲
Prodigy Plus	۷۴۹۹۱۲۷۹۷۱۳۰۱۰۲
EOSINT P100	۷۴۹۹۱۲۷۹۷۱۳۰۱۰۲
FDM Maxum	۷۴۹۹۱۲۷۹۷۱۳۰۱۰۲
Vanguard si‡	۷۴۹۹۱۲۷۹۷۱۳۰۱۰۲

شکل ۶. فرم MADM

براساس نتیجهٔ جستجو، فقط چهار ماشین آر. پی. واجد شرایط هستند و آر. پی. دی. اس. اس. باید فقط این چهار ماشین را رتبه‌بندی کند. نتیجهٔ نهایی در Result به کاربر نشان داده می‌شود (شکل شماره‌ی ۷).

به منظور بررسی روایی و پایایی آربی. دی. اس. اس. تعدادی از کاربران خبره‌ای که با این سیستم کار کرده بودند، پرسشنامه‌ای ۷ سؤالی و بسته با ۵ گزینهٔ را، در خصوص جامعیت سیستم، آسانی استفاده از سیستم، سرعت اجرا، نحوهٔ طراحی واسط کاربری، میزان تزدیکی پاسخ‌های سیستم به واقعیت، برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی کاربر و انعطاف‌پذیری سیستم پاسخ دادند (الهی، خدیبور، حسن زاده، ۱۳۹۰).

گزینه‌های این پرسشنامه از خیلی خوب با امتیاز ۵ تا خیلی ضعیف با امتیاز ۱ طراحی شده بود. بر این اساس امتیاز سیستم از نظر کاربران (۲۰ نفر کاربر خبره در صنعت خودروسازی)، ۴/۳۷ شد.



شکل ۷. فرم Result

### نتیجه‌گیری و پیشنهادها

تصمیم‌گیری صحیح در عرصه‌ی انتخاب فن مناسب در یک سیستم تولیدی، مزایای میان‌مدت و بلندمدت را برای سازمان بهارگان می‌آورد. آر. پی. دی. اس. با ملاحظه‌ی این مسئله طراحی و ایجاد شده است. در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم‌های آر. پی. در کنار ملاحظات اقتصادی ناشی از انتخاب فن مناسب، از ویژگی‌های منحصر به‌فرد آر. پی. دی. اس. نسبت به سایر سیستم‌های انتخابگر است. قابلیت دسترسی کاربر خبره به هر یک از زیرسیستم‌های مدیریت داده و مدیریت مدل، از طریق واسطه کاربری و استفاده از قابلیت‌های هر زیرسیستم به صورت مستقل یا یکپارچه، از دیگر ویژگی‌های ممتاز آر. پی. دی. اس. است. محدودیت‌های سیستم‌های انتخابگر گذشته مانند: محدودیت در تعداد سیستم‌های آر. پی. برای مقایسه، محدودیت در پارامترهای انتخاب، عدم قابلیت تعامل مناسب با کاربر با ایجاد یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری یکپارچه در آر. پی. دی. اس. مرتفع شده‌اند. با توجه به قابلیت‌های فناوری اطلاعات در عرصه‌ی توسعه سیستم‌های برشط، یکی از جنبه‌های مناسب برای توسعه‌ی آینده‌ی این سیستم، استفاده از زیرسیستم‌های تحت شبکه برای دسترسی سریع و آسان در سطح کسب‌وکار موردنظر است. به علاوه ایجاد زیرسیستم مدیریت دانش از دیگر زمینه‌های توسعه‌ی این سیستم است.

## منابع

- آق داغی، م، ابراهیمی پور، و. (۱۳۸۹). به کارگیری رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی فازی برای انتخاب روش آنالیز ریسک در صنایع فرآیندی. *نشریه‌ی مهندسی صنایع*, ۴۴(۲): ۱۱۷-۱۰۳.
- رسولی، ه، مانیان، ا. (۱۳۹۱). طراحی سیستم استنتاج فازی برای انتخاب خدمات بانکداری الکترونیک. *نشریه‌ی مدیریت فناوری اطلاعات*, ۴(۱۲): ۶۴-۴۱.
- شهرضايی، م، احتشام راثی، ر، سيف برقي، م. (۱۳۹۱). طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم جهت انتخاب تأمین کننده در محیط تخفیفات چندگانه. *نشریه‌ی مدیریت فناوری اطلاعات*, ۴(۱۲): ۱۱۲-۸۹.
- الهي، ش، خديور، آ، حسن زاده، ع. (۱۳۹۰). طراحی يك سیستم خبره تصمیم يار برای کمک به فرآيند ايجاد استراتژي مدیریت دانش. *نشریه‌ی مدیریت فناوری اطلاعات*, ۳(۸): ۶۲-۴۳.
- Andrew, S. Holmes (2002). *Rapid Prototyping Technologies*, National Science Foundation Office of Naval Research.
- Baurer, J., Klingenberg, H., Müller, H. (1996). Computer based rapid prototyping system selection and support. *The Heritage Motor Center*, Gaydon, UK.
- Bibb, R. (1999). The development of a rapid prototyping selection system for small companies. *School of Product Design and Engineering, University of Wales Institute, Cardiff*.
- Byun, H.S. & Lee, K.H. (2005). A decision support system for the selection of a rapid prototyping process using the modified TOPSIS method, volume 26, *Kwangju Institute of Science and Technology*.
- Cham, J.G., Pruitt, B.L., Cutkosky, M.R., Binnard, M., Weiss, L., Neplotnik, G. (1999) Layered Manufacturing with Embedded Components. *Process Planning Issues, ASME DETC/DFM Conference, Las Vegas, NV, Sept 12-15*.
- Chua, C.K., Leong, K.F and Lim C.S.(2004). *Rapid Prototyping Principles and Application*, Nanyang Technological University, Singapore.
- Chua, C.K., Leong, K.F., Chua, S.W., Cheah, C.M. (2003). Three-Dimensional Rapid Prototyping technologies and key development areas, *Emerald Group Publishing Limited*.
- Date, C.J. & Darwen, H. (2006). *Databases, types and the relational model*: The Thired Manifesto. 3<sup>rd</sup> ed. Addison Wesley.
- Deng, H., Yeh, CH, Robert, JW. (2000). Inter-company comparison using modified TOPSIS with objective weights. *Computers and Operations Research*, 27: 963-973.
- Fagerholt, K. (2002). A computer-based decision support system for vessel fleet scheduling-Experience and future research. *Decision Support Systems*, 37 (1): 35-47.

- Jacobs, P.F. (1998). *Rapid Prototyping & Manufacturing Fundamentals of Stereolithography*, Society of Manufacturing Engineers.
- Jahanshaloo, G.R., HosseinzadehLotfi, F., Izadikhah, M. (2006). Extension of the TOPSIS method for decision-making problems with fuzzy data, *Applied Mathematics and Computation*, 181, 1544-1551.
- Joselito, M. Pacheo, (2000). *Rapid Prototyping*, Manufacturing Technology Information Analysis Center.
- Jurgen, D., Charles, A., Harper, N., Ronald, N. (1994). *Lithography and Photofabrication*. McGraw-Hill, Inc.
- Khaled, M., Mola, G. E., Parsaei, H.R. and Leep, H. R. (2006). *Rapid Prototyping Theory and Practice*. Volume 6, Department of Industrial Engineering, University of Louisville.
- Kim, T.S., Toutaoui, B.W., Lee, J.H. (2004). *Modern Cars with Progressive Rapid Technology Solutions*—Rapid Prototyping in South-Korea.
- Klir, G.J. and Yuan, B. (1995). *Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Theory and Application*. Prentice Hall, New Jersey.
- Lokesh, K., Jain, P.K. (2006). *Rapid Prototyping: A Review Issues and Problems*. International conference CARs & FOF 2006, VIT, Tamilnadu, India, 19-22 July, 126-138.
- Lokesh, K. Jain, P.K. (2010). Selection of Rapid Prototyping Technology. *Advances in Production Engineering & Management Journal*, 5(2): 75-84.
- Masood, SH., Soo, A. (2002). A rule based expert system for rapid prototyping system selection. *Robotic and Computer- Integrated Manufacturing*, 18: 267-274.
- Philipson, D.K. (1997). *Rapid prototyping machine selection program*. The 6<sup>th</sup> European conference on rapid prototyping and manufacturing, Nottingham, UK, 292-303.
- Rob, P., Cornel, C. (2000). *Database Systems Design, Implementation and Management*. Forth ed. Middle Tennessee University.
- Turban, E., Aronson, J., Liang, T. (2005). *Decision Support Systems and Intelligent Systems*, Prentice Hall, Seventh Edition.
- Turban., E. et al. (2002). *Information Technology for Management*. J. Wiley, Business & Economics.
- Williams, R. E., Komaragiri, S. N., Melton, V.L., Bishu, R.R. (1998). RP Investigation of the effect of various build methods on the performance of rapid prototyping. *JMater ProctTechnol*, 61 (1-2): 173-178.
- Wohlers, T. (1999). *Rapid Prototyping and Tooling State of the Industry*. Wohlers Associates.
- Zimmermann, H. J. (2001). *Fuzzy set theory and its application*. London: Kluwer Boston Dordrecht.