

نگاهی به

مرمت گنبد

در ایران

۱- آسیب شناسی گنبدها ۱-۱ بررسی رفتار سازه‌های پوسته‌ای

از ابتدائی ترین فرم ساختمانی (قاب مشکل از تیر و ستون) تمام سعی بشر رسیدن به فرم ساختمانی ایده‌الی بوده است، که ضمن جوابگویی به نیاز روز، همگام با فضاهای قابل توسعه و گسترش باشد. ضعف موجود در مصالح بنایی^(۱) این تلاش را باشکست مواجه می‌کرد و با افزایش دهانه فضاهای تشنهای به وجود آمده^(۲) سازه را دچار بحران می‌کرد.

دستیابی به چوب به عنوان مصالح مقاوم در برابر کشش تا حدی می‌توانست مشکل را بروز طرف کند، اما کمبود چوب و آسیب پذیری آن از عوامل دیگری چون رطوبت و موربانه این بار مشکل را دو چندان می‌کرد، بنابراین تغییر فرم و رسیدن به فرم‌های جدید سازه‌ای به نظر راه حل دیگری بود که معماران قدیمی برای رسیدن به سازه پایدار اندیشیدند. فرم جدید می‌باشد علاوه بر پوشش دهانه‌های بزرگ‌تر خمین و کشش پدید آمده در سازه را به حداقل برساند که ابداع قوس‌های حاصل این تفکر بود. (تصویر ۱)

پوشش‌های قوسی شکل دارای سابقه قدیمی بوده، نخستین قوس به جا مانده در معماری ایران مربوط به ورودی‌های زیگورات چغازنبیل است، این فرم‌های قوسی شکل بعدها در معماری ایران به دو شکل طاق و گنبد ظهرور و تکامل پیدا می‌کنند.

۱-۱-۱ رفتار سازه‌ای طاق‌ها

طاق‌ها چنانچه تحت بار عمودی یا افقی قرار گیرند نیروها را در امتداد قوس به پاطاق و در نتیجه به پایه‌ها منتقل می‌کنند و چنانچه قوس‌ها تحت تأثیر نیرویی عمود بر میانه‌های آن وارد گردد، بهترین شکل را برای انتقال نیروهای عمودی دارند و می‌توان با انتخاب منحنی مورد نظر دهانه مورد لزوم را با استفاده از مصالح ساده‌ای اجرا نمود. در طاق‌ها چنانچه پاطاق‌ها از حالت تعادل و ایستای خود خارج نشوند هر قسمت و یا هر واحد عرض طاق به

۱- مصالحی چون سنگ، خشت و آجر علیرغم مقاومت خوبی که در مقابل فشار دارند دارای مقاومت کششی کمی می‌باشند.


۲- خمین ایجاد شده در میانه عضو باربر، باعث بروز تشنهای فشاری و کششی در محل تکیه گاه‌ها می‌شود

عایی زمانی فرد
پاراهندایی و زیرنظر:
دکتر هادیزاده حجازی
دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر

این سازه بار واردہ بیشتر از طریق نیروهای غشایی (نیروهایی در صفحه) منتقل می‌شود و لنگر خمثی معمولاً بسیار محدود است. این امر سبب می‌شود که ضخامت گند برای انتقال بار بسیار کمتر از تیرهای مستقیم باشد.^(۴) (تصویر ۳) مزیت دیگر پوسته آن است که معمولاً تحت بارهای واردہ تنش‌ها در قسمت اعظم سازه از یک نوع است (فشاری یا کششی)، این امر به خصوص از آن نظر حائز اهمیت است که می‌توان از مصالح بنایی که قابلیت حمل کشش را ندارند به خوبی استفاده نمود.

۱-۲-۱-۱- رفتار غشایی در گند^(۵)

رفتار سازه‌ای گند تحت بار وزن که در تمام مرز خود دارای تکیه گاه است، متأثر از خصوصیات هندسی گند است. در این نوع



(۱) تغییر شکل پوشش‌های تحت به منحنی

^۳- سعیدی، علی اکبر، بررسی اجمالي درباره سازه‌های گند در ایران مورد گند مدرسه و مسجد سپه‌الار تهران، مجموعه مقالات اولین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم-کرمان، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۴۵۷.


^۴- تخم مرغ نمونه‌ای از پوسته‌های طبیعی است که نسبت طول به ضخامت آن حدود ۱۰۰ می‌باشد ولی دارای ظرفیت باربری قابل ملاحظه‌ای است.

^۵- این مبحث خلاصه و برداشتی از: سالادوری، ماریو، سازه در معماری، آرچمود محمود گلابچی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۴، صص ۲۶۳-۲۵۴.


صورت جزء مستقل عمل نموده و به بقیه قسمت‌های طاق بستگی نداشته و عملاً به صورت یک تیر مستقل عمل می‌نمایند.^(۲) (تصویر ۲)

۱-۲-۲- رفتار سازه‌ای گنبدها

گند را می‌توان حالت تعیین یافته‌ای از قوس‌ها در نظر گرفت، در




(۲) نحوه عمل طاقها در مقابله با نیروهای کششی و بعضی از ترفندها در جلوگیری از رانش پایه‌ها دیده می‌شود



(۴) انواع نش های غشایی در روی گبده

می رود. (تصویر ۵) تأثیر مدارهادر رفتار طنابی گبده با توجه به تغییر شکل نصف النهارها تحت اثر نیروهای وارده مشخص می گردد. در یک گبده با خیز کم نصف النهارها به علت بروز فشار کوتاه می شوند و تحت اثر بارها حرکت کرده به سمت محور گبده یعنی به داخل متماضی می گردند. به عبارت دیگر می توان عملکرد یک گبده قرینه با خیز کم نش های فشاری هم در جهت صف النهارها و هم در جهت مدارها ایجاد می شوند، در این حالت می توان این قبیل سازه هارا از موادی که قابلیت تحمل تنش های کششی را ندارند مثل آجر و یا مصالح بنایی دیگر ساخت.




(۵) رفتار طنابی در گبده

پوسته ها که نسبت به محور شان قرینه هستند، مقاطع نصف النهاری و مقاطع مداری آن در واقع مقاطع اصلی برای تنش های اصلی می باشند، تنش ها در این مقاطع تنش های ساده کششی یا فشاری هستند که در ضخامت نسبتاً کم پوسته به طور یکنواخت توزیع می شوند.

با توجه به شکل ۴ تنش هایی که روی مدارهای گبده به صورت قرینه توزیع می شوند در مسیر نصف النهارها تنش های فشاری هستند و در طول مدار به طور ثابت اثر می کنند. زیرا پوسته و بارها نسبت به محور قرینه می باشند. هر نصف الیار به شکل یک قوس طنابی برای نیروهای وارده عمل می کند و به عبارت ساده تر بارها را بدون نش خمی تحمل می کند.

قوس ها صرفاً برای یک سری از بارها سهولت طنابی عمل می کنند، در عوض نصف النهارهای یک گبده برای هر گروه از بارهای متقاضی به صورت طنابی عمل می کنند. این اختلاف در رفتار سازه ای نتیجه این اصل است که قوهای منفرد تکیه گاه جانبی ندارند، در عوض نصف النهارهای یک گبده توسط مدارهای نگه داشته می شوند و با ایجاد تنش های حلقه ای از جایگایی آنها جلوگیری می کنند. رفتار طنابی گبده تحت اثر هر نوع بار گذاری قرینه باعث می شود که گبده جهت تحمل این بارها تغییر شکل ندهد. در نتیجه سازه استواری برای بارهای تحمل این بارها به شمار



(۶) ضخامت گبدها در مقایسه با پوسته ها کم است و

بار وارده از طریق نیروهای غشایی منتقل می شود.


بار گذاری گند را سازه طنابی به شمار آورد و بنابراین گند عمله در هر موقعیتی یک سازه ناپایدار است. برای مثال گند بارهای جانبی مانند فشار و مکش باد را با ایجاد هر سه نوع تنش غشایی تحمل می‌کند. (تصویر ۷ و ۸)

۱-۳-۲-۱- تنش‌های خمی در گندها
همانگونه که گفته شد بخش اعظم تنش‌هایی که در پوسته‌ها به وجود می‌آیند، غشایی (تش‌های غشایی ممکن است فشاری، کششی یا برشی باشند) است و خمی تنها در نزدیکی لبه‌های آزاد، تکیه‌گاه‌ها و در مجاورت محل اعمال بارهای متعدد پدید می‌آید، علاوه بر این مقداری خمی ثانویه به دلیل خیز در سازه و تغییر مکان تکیه‌گاه‌ها به وجود می‌آید که این خمی گسترش بیشتری دارد. برای مثال در سر درهای قوسی که لبه فوقانی آنها آزاد بوده و تکیه‌گاهها نیز ارتقای هستند خمی گسترده‌ای در سازه به وجود می‌آید و این لنگر خمی غالباً کنترل کننده ضخامت است.


یک گند کروی تحت اثر بار در ناحیه مدار استوا باز می‌شود، بنابراین مزهای آن (هر چند به مقدار ناقص) به سمت خارج جایجا می‌گردند. به علاوه نیروهای عکس العمل گند باید در جهت نصف النهارهای دوران یافته، قرار گیرند. از آنجاکه قوس‌های نصف النهاری تحت اثر بار باید به صورت منحنی طنابی عمل کنند، نیروهای عکس العمل در جهات دیگر در گند

وقتی که گند خیز زیادی دارد قسمت بالایی آن مسطح و قسمت پایینی آن باز می‌گردد. نتیجه این که در بخش بالایی قرار دارند تحت اثر بارها به سمت داخل حرکت می‌کنند، اما نقاط پایینی به سمت خارج و دور از محور حرکت می‌نمایند. مدارهای قسمت بالایی گند کوتاه می‌شوند، در حالی که مدارها در قسمت پایینی گند طویل تر شده، تنش‌های کششی در آنها ایجاد می‌گردد و به این ترتیب مجدداً حرکت نصف النهارها را محدود می‌کنند. بسته به نوع بار گذاری طول یک مدار خاص ثابت باقی می‌ماند، در حالی که در مدارهایی که در بالای آن قرار دارند تنش فشاری ایجاد می‌شود و در مدارهایی که در پایین قرار دارند تنش کششی پدید می‌آید. در یک گند تحت اثر بار مرد، مداری با زاویه ۵۲ درجه با محور اصلی تغییر طول نمی‌دهند، در یک گند توزیع شده است. مدار بدون تنش در زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور اصلی قرار دارد. (تصویر ۶)


در گندها علاوه بر فشار ایجاد شده، اگر تنش‌های مستقیم در طول مدارها و نصف النهارها نتواند کل بار را تحمل کنند، مکانیزم سومی برای ایجاد تعادل وجود دارد که مکانیزم برشی است. در صورتی که تنش‌ها از حد مجاز فراتر نروند، تنش‌های مستقیم (فشاری و کششی) از یک طرف و برش دیگر (بدون ایجاد تغییر شکلی در گند) همواره در تحمل کل بار و ایجاد تعادل در یک گند شرکت می‌کنند. با در نظر گرفتن مکانیزم برشی، می‌توان تحت هر



(۸) خطوط اصلی تنش در گند تحت اثر باد



(۷) مکانیزم برش در گند تحت اثر باد



(۶) تغییر شکل گند با خیز کم و زیاد تحت بار وزن

- ۱) گند باید دارای ضخامتی مناسب باشد به طوری که قادر به ایجاد رفتار خمشی قابل توجهی نخواهد بود.
- ۲) انحنای گند باید به طرز صحیحی طراحی شود. در این حالت گند به علت فرم مقاومش سخت و مستحکم خواهد بود.
- ۳) گند باید به شکلی دارای تکیه گاههای لازم باشد، در این حالت صرفاً مقدار ناچیزی خمش بر سطح محدودی از پوسته ایجاد خواهد شد.

این سه شرط برای ایجاد عملکرد گند با هر شکل و تحت هر نوع بار گذاری لازم و ضروری است. هر گاه به دلیل ملاحظات زیبایی یا نیازهای معماری این سه شرط رعایت نشوند، تأثیر رفتار خمشی افزایش یافته و بازده سازه‌ای گند کاهش می‌باید.

۱-۲-۱- انواع گندهای آجری ایرانی

مطالعات تاریخی نشان می‌دهد، معماران ایرانی برای رسیدن به سازه‌پایدار با آگاهی از مسائل ایستایی گند و توجه به سه شرط بالا، در طول چندین قرن با بهره‌گیری از انواع قوس‌ها، به گندهای تنوع گسترده‌ای بخشیدند. تنوعی ناشی از اختلاف دوره‌های تاریخی، تغییر دهانه فضاهای، نحوه انتقال مربع به دایره (گوش سازی)، تغییر ضخامت و استفاده از دو پوشش داخلی و خارجی و... که در یک روند تاریخی به سمت بهینه سازی شکل سازه حرکت کرده است.

«این روند سیر به نحوی است که از اصول ایستایی گند او لیه کمک گرفته و باعث رفتن گامی به جلو شده و در نتیجه نوعی روند ساختمانی با فتون منکامل تری را سبب شده و در حالاتی نیز نتیجه نهایی با آنچه در گذشته ساخته شده تفاوت‌هایی داشته است.

در تاریخ معماری ایران که به دو بخش قبل از اسلام و بعد از اسلام تقسیم می‌شود، می‌توانیم تکامل گندها را در زمان‌های مختلف از

خمش ایجاد خواهند کرد. گندی که تحت اثر بار تنش‌های غشایی ناشی از بارگذاری در مدار استوا حرکت و دوران می‌کند در مرزش ایجاد می‌شود. آشفتگی‌های خمشی که بدین شکل در مرز تکیه گاه به وجود می‌آید عمیقاً در گند نفوذ نمی‌کند و تنها به نوار باریکی در مجاور مرز محدود می‌شوند. (۱)

۱-۲-۲- بررسی رفتار گندهای آجری

با آنکه به نظر توری سقفهای پوسته‌ای در ارتباط با پوسته‌های بتن آرمه می‌باشد و در رابطه با گندهای آجری در ارتباط تلقی شود، اما از تنشهایی که در گندهای آجری ایجاد می‌گردد و سبب ایجاد ترک‌هایی در قسمت تحتانی آنها می‌شود بدان نتیجه می‌رسیم که فرم‌های گند آجری که دارای انحنای دو جهت می‌باشند در اثر اینکه با مصالح بنایی ایجاد شده‌اند، قابلیت تحمل وزن راندارند و تنها قابلیت تحمل فشار را دارند، لذا رابطه تاریکی بین عملکرد فرم‌های گندی آجری با توری سقفهای پوسته‌ای بتنی مشاهده می‌گردد. (۲)

هر چند تفاوت‌های زیادی بین گندهای پوسته‌ای و جدار نازک با گندهای آجری زیاد می‌باشد ولی همچنان تهای عمدۀ آن به شرح زیر می‌باشد: (۳)

۱) وزن سر بار در گندهای آجری نسبت به وزن خود گند ناچیز بوده و قابل صرفنظر نمودن است در صورتی که از وزن سر بار در گندهای جدار نازک نمی‌توان صرفنظر نمود.

۲) مصالح به کار رفته در گندهای جدار نازک مقاوم در مقابل نیروهای کششی بوده ولی در گندهای آجری مصالح کشش را تحمل نمی‌کنند.

۳) فرم گندهای پوسته‌ای معمولاً نیمکره، با قسمتی از کره می‌باشند در صورتی که منحنی گندهای آجری اغلب از پیوستن چند منحنی و یا از منحنی سهمی شکل به دست آمده است.

و در نهایت اینکه پوسته‌ها معمولاً همگن «ستند ولی گندهای آجری همگن در نظر گرفته می‌شوند.

حال با در نظر گرفتن سه تفاوت عمدۀ بالا و شباهت‌های موجود میان گندهای آجری و بتنی، در اینجا به سه شرط اساسی برای عملکرد واقعی یک گند (با مصالح بنایی یا بتنی) در مقابل تنشهای فشاری، کششی و برشی اشاره می‌شود. (۴)

۱- همان منبع، ص ۲۶۰-۲۵۹.
 ۲- گریگوریان، زاره، تحلیلی بر عملکرد سقفهای گندی در رابطه با سقفهای پوسته‌ای هنر و معماری، شماره ۳۷ و ۳۸، صص ۷۸-۷۵.
 ۳- سعیدی، علی اکبر، همان، ص ۴۰۸.
 ۴- این سه شرط با توجه به سه شرط ذکر شده برای عملکرد پوسته‌های نازک که در «سالادوری، ماریو، همان، ص ۲۶۳» ذکر شده، تعیین شده است.

سطح افق موازی می‌باشند و در گرد چین رکهای آجر به صورت شعاعهای که به مرکز گند بند متمایلند قرار می‌گیرند، ساخته می‌شوند. (تصویر ۱۰)


گند بند های دو پوسته پیوسته: این نوع گند بند در طول تاریخ سازه های گند بندی از تکامل و پیشرفت خارق العاده ای برخوردار است، استفاده از باریکه طاق ها و روش ساخت آنها نسبت به قبل از پیشرفت های بزرگ سازندگان و معماران دوره اسلامی می باشد.

(تصویر ۱۱)

گند بند های دو پوسته گسته: که به دو بخش گند بند های دو پوسته بیرونی رک و گند بند های با دو پوسته بیرونی نار (منحنی) تقسیم می شوند. نوع رک دارای سابقه تاریخی بیشتری نسبت به نوع دوم و در عوض نوع دوم مسائل فنی شکلی پیشرفت تری را دارد.^(۱)

(تصویر ۱۲)

۱-۲-۱- مطالعه سازه گند بند ها در ایران
مطالعات بسیاری بر روی سازه های پوسته ای و تاریخچه آنها صورت گرفته که بررسی گند بند های آجری نیز هیچگاه دور از نظر نمانده است. اگر چه نتیجه همه این مطالعات ثابت کرده که سازندگان این آثار آگاه به مسائل زیبایی شناسی و قوانینی در ارتباط با ساخت و ایستایی آنها بوده اند، اما برای دستیابی به اصول




تصویر ۹


نظر ساخت به این نحو بیاوریم:

گند بند های کاذب، این نوع پوشش ها از نظر فن ساختمان و ایستایی عملکردی جدای با گند بند حقیقی دارد. در واقع آنها از به کار بردن مصالح سنگی - آجری و قوار دادن آنها به صورت پله ای شکل می گیرند. در این گند بند ها مسئله ای به نام راشن وجود ندارد و نیرو ها به صورت عمودی (فشاری) به تکیه گاه منتقل می شوند
(تصویر ۹).

گند بند های آجری یک پوسته: این نوع گند بند از قوار دادن آجرها به دو صورت رگ چین و گرد چین که در اولی طرز چیدن آجرها با



تصویر ۱۱



تصویر ۱۲

۱. مطالعه قانون‌های اساسی (رابطه‌نش-کرنش) حاکم بر مصالح بنایی.

۲. در نظر گرفتن کل سازه به عنوان یک مجموعه از المانها، مانند طاق‌ها و پانل‌ها، و بررسی یک رفتار خاص نظریه Collapse (مثلًا ایجاد مکانیسم در اثر به وجود آمدن مفصل‌های پلاستیک)

۳. آنالیز به روش المان‌های محدود: (۳) در این روش سازه تبدیل به قسمت‌های کوچک‌تری (المان‌های محدود) می‌شود و معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار هر المان تبدیل به یک دستگاه جبری از تغییر مکان‌ها و نیروها می‌شود. این روش قوی‌ترین و مطمئن‌ترین روش در حال حاضر است.

۱-معماریان، غلامحسین، نیارش سازه‌های طاقی در معماری اسلامی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ۱۳۶۷، صص ۱۰۷-۱۵۸.

۲-جزوه روش‌های نوین در آنالیز و کنترل سازه‌های سنتی، دکتر مهرداد محمد حجازی، دانشگاه اصفهان و جزو کاربرد کامپیوتر در آنالیز سازه‌های سنتی، دکتر مهرداد حجازی، دانشگاه هنر، دانشکده پردازی، نیز نگاه کنید به:


Logan, D. L, A first course in the finite elements metod, 2nd ed, PSW-KENT, Boston, 1992.

۳- The Finite Element Metod) F.E.M.

ساختمانی، شیوه‌های اجرا و... در نهایت رساله‌ان به مسائل آسیب شناسی آنها فعالیت‌های مختلفی صورت گرفته است.

با آنکه تاکنون بررسی‌هایی در حوزه‌های مختلف، توسط متخصصان معماری، باستان‌شناسی و مهندسی سازه‌های آنها، انجام گرفته است. کمبود اطلاعات تاریخی و معماری از یک طرف و فقر اطلاعات سازه‌ای از طرف دیگر باعث شده تا جمله تعدادی اندک از گنبدهای ایرانی، آن هم بنا به ضرورت، اطلاعات همه جانبه صورت نگیرد. حاصل مطالعات چند دهه اخیر در مورد گنبدها نشان می‌دهد که تاکنون آنچه که به عنوان اطلاعات سازه‌ای منتشر شده است محدود به مطالعات کلی پوسیده‌است و در چند مورد ترجمه آراء و نظرات متخصصان خارجی، مورد گنبدهای غیر ایرانی است. خوشبختانه در چند سال اخیر ترایش متخصصین سازه به معماری ایرانی باعث ارائه چند نظریه خوب در زمینه مطالعات سازه‌ای شده که به طور کلی بازتاب اجمالی به انواع روش‌های مختلف آنالیز سازه‌ها، به روای مطلوب در آنالیز سازه‌های سنتی اشاره می‌شود.

با توجه به خصوصیات مصالح بنایی - مارمت کششی کم و رفتار غیر خطی یا غیر ایزوتروپیک، روش‌هایی زیر برای آنالیز سازه‌های با مصالح بنایی استفاده می‌شود (۴)



تصویر ۱۲

گنبد در معماری ایرانی با هدف دستیابی به مسائل سازه‌ای، آسیب شناسی و در نهایت مقایسه تطبیقی سازه آنها با استفاده از روش المان‌های محدود سازه چند از گنبد‌های آنالیز کرده است، که در ادامه خواهد آمد.

۴-۱-۳- آنالیز گنبد‌های آجری با روش المان‌های محدود

در آنالیز المان‌های محدود گنبد از برنامه II- NISA استفاده شده است. در استفاده از این روش المان‌های محدود و کاربرد نرم‌افزار

موردنظر مراحل زیر انجام می‌شود:

۱. مدل سازی هندسی: نمایش هندسه سازه به صورت نقاط، خطوط، سطوح و حجمها.

۲. مدل سازی اجزاء محدود: مدل سازی اجزاء محدود همان نمایش مدل هندسی در قالب تعداد محدودی از المانها و گره‌ها است که خواص المان‌ها و جنس ماده به همراه شرایط بارگذاری و شرایط مرزی در این مرحله مشخص می‌شود

آنالیز گنبد‌های آجری که در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی صورت پذیرفته است. در آنالیز استاتیکی، بار وزن در نظر گرفته شده و بار برف به عنوان یک ضریب افزایشی به بار وزن اضافه شده است. از آنجاکه بار باد در مورد گنبد‌ها بحرانی نمی‌باشد از آن صرف نظر شده است. در آنالیز دینامیکی اثرات زلزله در نظر گرفته شده و آنالیز دینامیکی زلزله فقط برای گنبد مسجد جامع قزوین انجام شده است خصوصاً مصالح و تنش‌های مجاز در نظر گرفته شده برای مصالح آجری در جدول ۱ آمده است. پایه‌های گنبد‌ها کاملاً گیر دار در نظر گرفته شده و UX,UY,UZ,RX,RY,RZ=۰ است و به این ترتیب گنبد مستقل از سازه تحتانی آنالیز و عکس العمل نیروها و لگرهای حاصل از آنالیز در محل تکیه گاه روی سازه زیرین قرار دارد.


در ادامه تعدادی از قوس‌های ایرانی را که برای اجرای گنبدها استفاده می‌شوند، انتخاب کرده و با توجه به جدول ۱ آنها را مدل و آنالیز کرده است. به منظور ایجاد امکان مقایسه انواع این قوس‌ها با هم و دستیابی به یک شکل بهینه از یک طرف، و از طرف دیگر توجه ویژه به گنبد مسجد جامع قزوین، ضخامت و دهانه اکثر این

۱-۲-۲-۱- کاربرد روش المان‌های محدود در آنالیز سازه‌های سنتی:

روش المان‌های محدود یک روش عددی برای حل مسائل مهندسی و فیزیک ریاضی، نظری آنالیز سازه‌ها، انتقال حرارت، جریان سیال، انتقال جرم و پتانسیل الکترومغناطیسی است. برای به دست آوردن حل دقیق بسیاری از مسائل دشوار و یا غیر ممکن از روش‌هایی نظری المان‌های محدود استفاده می‌کنند. در این روش به جای حل مسئله برای همه جسم در عمل، معادلات برای هر المان محدود فرموله می‌شود و با ترکیب نمودن آنها حل همه جسم به دست می‌آید.

به طور خلاصه، حل برای مسائل سازه‌ای تبدیل به تعیین تغییر مکان‌ها در هر گره و تعیین تنش در هر المان سازه‌ای را تشکیل می‌دهد که تحت بارگذاری است. (تصویر ۱۳)

در طی چند سال اخیر به همت آقای دکتر حجازی و با استفاده از نرم افزارهای رایانه‌ای از این روش، برای آنالیز سازه بنای تاریخی از جمله منارها، گنبدها و طاقها صورت گرفته است و نگارنده نیز که افتخار شاگردی ایشان را دارد به منظور مطالعه انواع



۱۳) در تصویر گنبد به المان‌های مختلف تقسیم شده است

مودل الاستیتیه "E (N/m²)	ضریب پواسون ^{۱۵} ν	دانته جرمی ^{۱۶} ρ	ضریب انبساط حرارتی طول α /°C	ضریب استهلاک در زواله) F _c	تنش مجاز کششی F _t	تنش مجاز برشی F _v	سی محار طبیعی F _b (N/m²)	
۷۳۵۸×۱۰ ^{-۹}	۰.۱	۱۶۰۰	۰.۷۵×۱۰ ^{-۲}	۰.۰۷	۷×۱۰ ^{-۲}	۲×۱۰ ^{-۲}	۱×۱۰ ^{-۵}	۷×۱۰ ^{-۲}

جدول ۱: خصوصیات مصالح بنایی و تنش‌های مجاز (بعنوان: دکتر مهرداد حجازی)

۲-۱-۳-۲-۱-گندید با قوس چیدری کند (شبدری کند):
گندید مسجد جامع یزد یکی از انواع گندیدهایی است که با قوس‌شبدری کند اجرا شده است دهانه در نظر گرفته شده برای این گندید ۱۴/۵ متر، قطر خارجی ۱۷/۱ متر و ارتفاع خارجی ۱۲/۵ متر است. این گندید با ۶۴۰ المان گره تحت بار وزن آنالیز شده بیشترین تغییر مکان مربوط به تیزه و حدود ۱/۸۰۴ E-۴ متر است.

حداکثر تنش‌های اصلی در محل شکر گاه به صورت کششی برابر ۱۳٪ تنش مجاز کششی است.

حداکثر تنش نصف النهاری در مسی نکیه گاه به صورت فشاری حدود ۱/۸٪ تنش مجاز فشاری است مقدار تنش برشی ایجاد شده در محل تکیه گاه و برابر با ۶۰٪ تنش مجاز برشی است. (تصویر ۱۵)

۲-۱-۳-۲-۱-۳-۱-گندید با قوس نعلی (ناری):

این نوع قوس بیشتر در آثار معماری پیش از اسلام خصوصاً دوره ساسانی (در طاقها و گندیدها) استفاده می‌شده است. دهانه گندید ۱۴/۵ متر و با توجه به ضخامت ۱/۳ متری آن قطر خارجی برابر ۱۷/۱ متر و ارتفاع خارجی آن ۱۱/۴ متر است.

با ۳۶۰ المان و ۳۶۱ گره بر اثر بار وزن بیشترین تغییر مکان را در ناحیه تیزه به مقدار ۴ E-۴ ۲/۳۵۸ متر دارد.

حداکثر تنش‌های اصلی به صورت مداری و کششی است که مقدار آن کمتر از تنش مجاز و ۱۶ درصد آن، در ناحیه شکر گاه گندید

مدل‌ها مساوی با گندید مسجد جامع قزوین هستند. نظر گرفته شده‌اند، این عمل در نهایت می‌تواند در یک توالی اتفاق بخی، ابعادی و فرمی نقاط ضعف و قوت انواع گندیدهای آجری، انشان داده و در وهله اول در شناخت سازه‌های سنتی و در مرحله دوم در شناخت راه کارهای عملی و تدبیر خاص در مرمت آنها ممکن نماید.

۲-۱-۳-۲-۱-۱-آنالیز استاتیکی:

۱-۱-۳-۲-۱-۱-گندید با قوس چیدری کند یا شبدری تنده از نمونه‌های این گندیدها در بقیه سید رکن الدین (یزد) و امامزاده اسماعیل (اصفهان) دیده می‌شود.

قطر خارجی گندید ترسیم شده برابر با ۱۷/۱ متر، دهانه ۱۴/۵ متر و ارتفاع آن نسبت به پای ۹/۱ متر است. برای این گندید یک پوسته ضخامتی معادل ۱/۳ متر در نظر گرفته شده است.

دارای ۱۶۴۰ المان و ۶۶۴۱ گره که بیشترین تغییر مکان آن بر اثر بار وزن مربوط به گره ۵۴۷ و معادل ۴ ۱/۰۰۱ متر در نزدیکی تیزه است تنش‌های اصلی به صورت مداری و همواره کششی می‌باشند که حداکثر مقدار آن ۹۳٪ تنش هموزن در نزدیکی شکر گاه به وجود می‌آید.

تنش نصف النهاری همواره فشاری و حدود ۱۹٪ مقدار مجاز است که بیشترین مقدار آن در ناحیه تکیه ۱۷/۱ متری و پای گندید است. بیشترین تنش برشی این گندید برابر ۸٪ تنش مجاز در ناحیه پای گندید و محل تکیه گاه هاست. (تصویر ۱۶)



قرار گرفته است.

حداکثر تشن نصف النهاری به صورت فشاری و برابر ۲۱٪
تش مجاز، در پای کار و محل تکیه گاهها قرار دارد.


تش برشی ایجاد شده در پای گنبد نیز حدود ۷۰٪ تشن مجاز
می باشد و البته این تشن در ناحیه ایوارگاه (۶۷/۵ درجه) نیز
افزایش می باید و به حدود ۴۰٪ تشن مجاز می رسد. (تصویر ۱۶)

۱-۲-۳-۴- گنبد با قوس شلغمی تخت:



دهانه گنبد ۱۴/۵ متر که با توجه به ضخامت ۱/۳ متری آن، قطر
خارجی برابر ۱۷/۱ متر ارتفاع خارجی آن حدوده ۱۵/۵ متر است.



X. Drip Line Drawing
X. Drip Line Drawing




۱۶) نحوه ترسیم قوس شلغمی شدیدی شد




تصویر ۱۴


اثر ۳۳ و ۳۴



卷之三十一



تَعْلِمُونَ مَكَانَهُمْ



۴-۱۵) نحوه ترسیم قوس شبدری کند

تش مجاز فشاری است.

مقدار تنش برشی نیز در دو نقطه آوگون گریو به حداقل خود مورسد که حدود ۱/۵ برابر تنش مجاز برش است. (تصویر ۱۸)

۱-۲-۳-۴-۵-گندیده‌ها و شاخه‌هایی:

نمونه این گنبد در بنای قبر آقا در تهران دیده می شود دهانه در نظر گرفته شده برای این گنبد $14/5$ متر با ضخامت $1/3$ متر و ارتفاع خارجی آن نزد حدود $14/8$ متر است.


این گند با ۳۶۰ میلیون و ۳۶۱ کگره تحت بار وزن آنالیز شد که بیشترین تغییر مکان آن مربوط به تیزه و برابر ۴/۲۶ است. نتیجه اصلی، به صورت کششی، و مداری در ناحیه شکر گاه ساقدار

١-٢-٣-٤-٥-گنبد با قوس شلغمی:


به، شاه چراغ شیراز از جمله بنایهایی است که دارای گنبد قوس شلغم است.

دهانه در نظر گرفته شده برای این گنبد $14/5$ متر ضخامت $1/3$ متر، قطر خارجی $17/1$ متر و ارتفاع خارجی آن حدود $19/5$ متر است.


این گند با ۴۵۰ کیلوگرم و ۴۵۵ مانع تحت بار وزن آنالیز شده و بیشترین تغییر مکان مربوط به حوالی نیزه و برابر با ۴-۷/۷ متر است. حداکثر تنش های اصلی به صورت کششی و مداری در ناحیه اوگون گند ۸۵٪ تنش مجاز و حداکثر تنش فشاری به صورت نصف النهاری در محل گیری و نگهی گاه گند برابر ۴۳٪




٢٦٢.٨ × ١٠^٣ N/m² نشل مشاری




-٤٤.٤٤ × ١٠^٣ N/m² نشل نصف النهاية



٦٥.٣٧ × ١٠^٣ N/m² نشل برش




- نشل لسی
- نشل فشاری
- ▲ نشل برش




محدوده نسل وجا
محدوده نسل موکور

تصویر ١٥




SZx-Stress
 $+147.4 \text{ N/m}^2 \times 1.2$




شکر موجی


Resultant Displ.
 $23.58 \times 1.5 \text{ m}$

نتایج ایندیکاتور








حائلت نیش (انگلی)
normal stress
 -54.07×10^3




(جذب) جاذب
Hoop stress
 $231.1 \times 10^2 \text{ N/m}^2$



- حائلت نیش
- حائلت فشاری
- ▲ حائلت جاذب



تصویر ۱۶





Resultant Displ.
 $35.43 \times 10^{-5} \text{ m}$




SZx-Stress
 $\pm 733.5 \times 10^2 \text{ N/m}^2$

ZX دیسپلی







تصویر ۱۷




Displaced
 $7.75 \times 10^{-5} \text{ m}$



X-DISP
 $\pm 22.45 \times 10^{-5} \text{ m}$



۱۶-۱) نمودار ترسیم فرس شلنجی





Max. Shear Stress دلتا شیئر استرس
 $156.9 \times 10^3 \text{ N/m}^2$


Hoop Stress دلتا هوپ استرس
 $170.1 \times 10^3 \text{ N/m}^2$

Meridional Stress دلتا مریدیونال استرس

-307.4×10^3




- دلتا شیئر استرس
- دلتا هوپ استرس
- ▲ دلتا مریدیونال استرس




تصویر ۱۸


اثر ۳۴ و ۳۳



نتیجه نتیجه تغییرات
Resultant Displ $21.57 \times 10^{-5} \text{ m}$



نشیون ۲X
 $\pm 135.2 \times 10^2 \text{ N/m}^2$
SZX-stress




۱۹-۴) نحوه ترسیم قوس شاخ بزی:

پرستال جامع علوم انسانی

۱-۲-۳-۷-۱-گنبد با قوس شاخ بزی تند:
در گنبد بی شهریانو از این قوس استفاده شده است. دهانه گنبد ۱۴/۵ متر و قطر خارجی آن ۱۷/۱ متر و ارتفاع خارجی آن ۱۹/۷ متر است.


۱۲٪ تنش مجاز ایجاد می شود.
تشن نصف النهاری به صورت فشاری در تکیه گاه بیشتری مقدار را دارد است که حدود ۲۴٪ تنش مجاز فشاری و تنش برشی نیز در این نقطه برابر با ۸۵٪ تنش مجاز است. (تصویر ۱۹)




max. shear stress $\sigma_{\text{c}} = 85.3 \times 10^6 \text{ N/m}^2$

$85.3 \times 10^6 \text{ N/m}^2$

عوایضی از مکانیک
مکانیکی از عوایضی
عوایضی از مکانیک
عوایضی از مکانیک




- نشل کششی
- نشل فشاری
- ▲ نشل دیاپل



حدوده نشل محاز
حدوده نشل موصر


تصویر ۱۹



Resultant DISPL
 $30.96 \times 10^3 \mu$




SXY-STRESS
 $\pm 295 \times 10^2 N/mm^2$



۲۰-۴) نحوه ترسیم قوس شاخ بزی نند

حداکثر تنش نصف النهاری به صورت فشاری حدود ۳۵٪ تنش مجاز فشاری در محل تکیه گاه به وجود آمده است. مقدار تنش برشی ایجاد شده در محل تکیه گاه و تقریباً ۱/۱ تنش مجاز برشی است. (تصویر ۲۰)


این گنبد با ۳۶۰ المان و ۳۶۱ مگرہ تحت بار وزن آنالیز شده که بیشترین تغییر مکان در تیزه و مقدار آن $4 \times 10^6 E - 4$ است. حداکثر تنش های اصلی به صورت مداری و کششی است حدود ۱۳٪ تنش مجاز کششی در محل شکر گاه ایجاد است.



حالة التسخين العلوي

Hoop stress

$$224.1 \times 10^2 \text{ N/m}^2$$




حالة انتقال عرضي

$$107.9 \times 10^3 \text{ N/m}^2$$


حالة انتقال عرضي العلوي

Meridional stress

$$-215.9 \times 10^3 \text{ N/m}^2$$




- حالة انتقال عرضي
- حالة انتقال علوي
- ▲ حالة عرضي



مداده آنالیز مجاز —————
مدادرد تسلیم موجو ————


تصویر ۲۰



۲۱-۴) نحوه نمایش قوس پنج و هفت تند.


حداکثر تنش‌های اصلی به صورت مداری و کششی در نواحی شکرگاه ایجاد و برابر ۹٪ تنش مجاز است. در مقابل تنش فشاری به صورت نصف الهاری حدود ۱۶٪ تنش مجاز فشاری در محل تکیه گاه ایجاد شده است. حداکثر تنش برشی برابر با ۲۳٪ تنش مجاز و در محل تکیه گاه قرار دارد. (تصویر ۲۱)

۱-۲-۱-۳-۸- گنبد با قوس پنج و هفت تند: مقبره عطار نیشابوری از جمله بنایهایی که گنبد آن با استفاده از این طرح ساخته شده است. دهانه گنبد مدل شده ۱۴/۵ متر، قطر خارجی ۱۷/۱ متر و ارتفاع خارجی آن حدود ۹/۶ متر است. این گنبد با ۳۶۰ المان و ۳۶۱ گره تحت بار وزن آنالیز شده که بیشترین تغییر مکان آن در حوالی تیزه و برابر با ۱/۵۱ E-۴ متر





max-shear stress $599.4 \times 10^3 \text{ N/m}^2$

تنشی مُنسل
Slope
Hoop Stress
 $197.1 \times 10^2 \text{ N/mm}$




تنشی مُنسل
Meridian stress



$$-112.9 \times 10^3 \text{ N/mm}$$



- تنشی مُنسل
- تنشی فشاری
- ▲ تنشی بُراثی





تصویر ۲۱



۲۲-۶) نحوه ترسیم قوس کند شکسته

اصلی به صورت مداری در نقطه شکرگاه قوس و برابر با 30° /تش
مجاز کشی است.
مقدار تش نصف النهاری که در محل پای کار و تکیه گاه به
صورت فشاری و 18° /تش مجاز فشاری است و بیشترین تش
برشی در دو نقطه پای کار و شکرگاه حدود 60° /تش مجاز برشی
را تشکیل می دهد. (تصویر ۲۲)

۱-۲-۳-۹- گندید با قوس کند شکسته:
دهانه در نظر گرفته شده برای این گندید $14/5$ متر و ضخامت
 $1/3$ متر است که به این ترتیب قطر خارجی آن $17/1$ متر، ارتفاع
خارجی آن حدود $9/5$ متر می باشد.
این گندید با 360 المان و 361 گره تحت بار وزن آنالیز شده که
بیشترین تغییر مکان در تیزه و برابر با $3/1 E-4$ متر است. تشن های







$75.23 \times 10^{-3} \text{ m}$

فتحة تغير مكان



شکاف
SAG-STRESS
 $\pm 214 \times 10^3 \text{ N/m}^2$

شکاف



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

۲۳-۲) نزهه ترسیم گند دو پوش بلند

تشن اصلی آن به صورت مداری و در محل اتصال دو پوسته به هم حدود $1/6$ برابر تشن مجاز بر روی سطح بیرونی پوسته داخلی است و در مابقی نواحی کمتر از مقدار مجاز است. تشن نصف النهاری به صورت فشاری، در محل اتصال دو پوش از بیرون به حدود $1/1$ مقدار مجاز نزدیک می شود. مقدار تشن برشی در این گند تا 4 برابر تشن مجاز افزایش می یابد که در سطح بیرونی بیشتر قابل مشاهده است. (تصویر ۲۳)

۱-۳-۲-۱- گند دو پوش بلند (با خشخاشی):

این گند که به صورت دو پوش گسته دارای 15 خشخاشی است دهانه آن $14/5$ متر و ارتفاع آن حدود $18/4$ متر، ضخامت پوستهها از 82 سانتی متر شروع و در تیزه به حدود 40 سانتی متر می رسد. این گند با 14325 المان و 146291 گره تحت باروزن آنالیز شده که بیشترین تغییر مکان آن در تیزه پوشش بیرونی و خشخاشی ها به حدود $7/5$ E متر می رسد.




Max shear stress
 $489 \times 10^3 N/m^2$




حداکثر تنش
صلابی
Hoop stress
 $223 \times 10^3 N/m^2$


حداکثر تنش مافق افقی
Meridional stress
 $-775.5 \times 10^3 N/m^2$



- تنش کششی
- تنش فلامای
- ▲ تنش برشی





تصویر ۲۳




۲۴) نحوه ترسیم گند

گنبد تنش های اصلی که به صورت مداری و کششی در محل
گردنه قوس زیرین - در سطح بیرونی پوشش زیرین - به
بر بر سلن مجاز نزدیک می شود. تنش برخی در محل شکر گاه
قوس زیرین - محل اتصال دو پوشش به هم - به حد اکثر مقدار خود
- حدود 4 برابر تنش مجاز است نزدیک می شود و در مبالغی
بر حسی در حد مجاز باقی می ماند. (تصویر ۲۴)


۱۱-۳-۲-۱- گنبد با دو پوش بلند (بدون خشکاشی):
این گنبد به صورت دو پوش گستره و بدون خشکاشی است
دهانه آن $14/5$ متر و ارتفاع آن حدود $18/4$ متر، ضخامت پوسته ها
از 82 سانتی متر شروع و در تیزه به حدود 40 سانتی متر می باشد.
این گنبد با 2880 المان و 3888 گره تحت بار وزن آنالیز شده
است. بیشترین تغییر مکان در محدوده تیزه و حدود $4-6/776 E$ متر است.



اثر ۳۳ و ۳۴





$77.45 \times 10^{-6} m$



Displaced

تغییر شکل

(۲۵-۴) ترسیم گند دوپوش تیز




تششی های اصلی به صورت مداری و کششی در محدوده شکر گاه قوس و حدود ۱۲/۰٪ تنش مجاز می باشد.
تشش نصف النهاری در محل تکیه گاه به حد اکثر خود که حدود ۵٪ تنش مجاز است نزد یک می شود و اما این تنش در سطح بیرونی مشخص نیست.
تشش برخی در محدوده شکر گاه گند بد به حدود ۲۰٪ مقدار مجاز می رسد. (تصویر ۲۵)

۱-۳-۲-۱-۱۲-۱- گند بد با دو پوش تیز:


این گند بد به صورت دو پوش با دهانه ۸ متر و ارتفاع ۷/۳ متر توسط ۲۱۶۰ المان و ۳۰۴۳ المان بر اساس باروزن آنالیز شده است. ضخامت آن در پای گند بد حدود ۶۰ سانتی متر و در تیزه به حدود ۳۰ سانتی متر می رسد.

بیشترین تغییر مکان در تیزه پوش زیرین و حدود ۵/۷ E-۵ متر است.





Max. shear stress
 $519.1 \times 10^2 \text{ N/m}^2$ حداکثر تنش بیانی


حداکثر تنش
مقدار
 252.2×10^2
 N/m^2




حداکثر اسکرین
مشخصه های
 $-109.1 \times 10^3 \text{ N/m}$



- تنش کششی
- تنش فشاری
- ▲ تنش بیانی




تصویر ۷۵




$20.17 \times 10^{-5} m$

مدل همکن:
متضبہ تغیر مکان



$20.71 \times 10^{-5} m$

مدل اول است: متمضبہ تغیر مکان




۴-۲۶) ابعاد و اندازه های گنبد خمار تاشی

۱۳-۲-۱-۳-۲-۱) تنش مجاز تجاوز نمی کند.
بیشتری تنش نصف النهاری به صورت فشاری در محل تکیه گاهها از ۲۰٪ تا ۳۳٪ تنش مجاز تجاوز نمی کند.
بیشترین تنش بر Shi در سطح خارجی به اندازه ۸۰٪ تنش مجاز و در سطح داخلی در محل تکیه گاه برابر با تنش مجاز است. (تصویر ۲۶)

۱۳-۲-۱-۳-۲-۱) گنبد خمار تاشی مسجد جامع قزوین:
این گنبد در اندازه واقعی خود با استفاده از ۳۹۱۵ المان و ۴۰۲۵ گره تحت بار وزن مدل شده است، به منظور بالا بردن دقت آنالیز و با توجه به ضخامت گنبد، از دو مدل پوسته (۱) و حجم (۲) استفاده شده و آنالیز استاتیکی گنبد دو بار صورت گرفت. بیشترین تغییر مکان به دست آمده در محل طوق گنبد و برابر ۴-۷۰۲ متر است.

تشهای کششی و مداری در محل شکر گاه در بین سطح خارجی - میانی و داخلی از ۱۰٪ تا ۱۵٪ تنش مجاز متغیر است. و تنش نصف النهاری به صورت فشاری در محل تکیه گاهها از ۲۰٪ تا





حداکثر تنش سینه
Max Shear stresses
 $835.8 \times 10^3 N/m^2$

حداکثر تنش بنداری

Hoop stresses

$$194.9 \times 10^2 N/m^2$$




حداکثر تنش

دهنگالی (را) meridian stresses

$$-133 \times 10^3 N/m^2$$





- مسیر کشش
- تنش فشاری
- ▲ تنش باری




پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

محدوده تنش محاز —————
محدوده تنش موجود —————



نمودار ۱۱ جدول مقایسه ای شش ها و تغییر مکان در گنبد های ایرانی

- (۱) گند دوبویش نیز ۲۰ گند با قوس کند شکسته (۳) گند با قوس پنج و هفت (۴) گند با قوس جیباری کند : گند - قوس جیباری نند
 ۶۷ گند مسجد خمیع فربین سون طوفان ۷۸ گند مسجد جامع فربین (با طوفان) ۷۹ گند با قوس بروی ۸۰ گند - قوس شاخ بروی
 ۸۱ گند با قوس شاخ بروی نند ۸۲ گند - قوس شفعم تخت ۸۳ گند با قوس شفعم ۸۴ گند دوبویش نند



نمودار ۶ - آنالیز ارتعاش آزاد الواء فرمهای گشته و فرکانس مودهای اول تا پنجم


مکانیں نئی شکل مارکے حالت اول (دو تائیہ)		عداد اسکن دیگر		مکانیں نئی شکل مارکے حالت اول (دو تائیہ)		عداد اسکن دیگر	
ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
۱	شمس نت	۱۷۰	۱۰۰	شمس نت	۱۷۰	۱۰۰	شمس نت
۲	شمس	۱۷۰	۱۰۰	شمس	۱۷۰	۱۰۰	شمس
۳	چدری کند	۱۷۰	۱۰۰	چدری کند	۱۷۰	۱۰۰	چدری کند
۴	چدری نند	۱۷۰	۱۰۰	چدری نند	۱۷۰	۱۰۰	چدری نند
۵	شام بڑی مسواری	۱۷۰	۱۰۰	شام بڑی مسواری	۱۷۰	۱۰۰	شام بڑی مسواری
۶	کد شکبے	۱۷۰	۹۰	کد شکبے	۱۷۰	۹۰	کد شکبے
۷	شمع و دھن	۱۷۰	۹۰	شمع و دھن	۱۷۰	۹۰	شمع و دھن
۸	ناروں (حصی)	۱۷۰	۱۰۰	ناروں (حصی)	۱۷۰	۱۰۰	ناروں (حصی)
۹	دو بوت لپڑا دلوں	۱۷۰	۱۰۰	دو بوت لپڑا دلوں	۱۷۰	۱۰۰	دو بوت لپڑا دلوں
۱۰	چھانسیا	۱۷۰	۱۰۰	چھانسیا	۱۷۰	۱۰۰	چھانسیا
۱۱	کوکو	۱۷۰	۱۰۰	کوکو	۱۷۰	۱۰۰	کوکو
۱۲	مسجد جامع شروں	۱۷۰	۱۰۰	مسجد جامع شروں	۱۷۰	۱۰۰	مسجد جامع شروں
۱۳	مسجد حسن	۱۷۰	۱۰۰	مسجد حسن	۱۷۰	۱۰۰	مسجد حسن
۱۴	قونین (بدون طوف)	۱۷۰	۱۰۰	قونین (بدون طوف)	۱۷۰	۱۰۰	قونین (بدون طوف)

تفیر شکل های گنبد مسجد جامع قزوین

(آنالیز ارتباط آزاد)

مود شکل ها با توجه به فرکانس بدست آمده سختی یا نرمی سازه را مشخص می کنند. سازه سخت فرکانس بیشتر را دارا می باشد (بزرگتر یا مساوی ۲۵ هرتز) و سازه نرم فرکانس کمتری دارد (کمتر یا مساوی ۵ هرتز) و در مقابل بار دینامیکی مخصوصاً زلزله ایستایی ندارد. فرکانس مود اول مبنای محاسبه سختی یا نرمی سازه است و مودهای بعدی می توانند مقدار تشدید احتمالی را مشخص کنند. با توجه به اینکه طرق گنبد دارای فرکانس کمتری می باشد لذا در این آنالیز طرق گنبد حذف شده و مودهای بدست آمده مربوط به گنبد است.

فرکانس مود اول: ۲۷/۹۳۰۵ هرتز



پژوهش‌های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرکانس مود چهارم: ۴۰/۰۵۸۶ هرتز

فرکانس مود ششم: ۴۴/۰ هرتز

۲-۳-۲-۱- آنالیز دینامیکی:

۲-۱- آنالیز در حالت ارتعاش آزاد:

کلیه سازه‌ها تا حد معینی دارای خاصیت ارتعاش معمولی (الاستیک) و به عبارت دیگر دارای خاصیت تغییر شکل پذیری تحت بار و برگشت به حالت اولیه به محض برداشتن با. «می‌باشند. پیامد این خاصیت ارتجاعی سازه‌ها، تعامل آنها به نو. آن است. این نوسان فقط تابع جرم و سختی سازه است و ارتباط با بارگذاری ندارد. بنابراین نوسان سازه یا مدت زمان رفت و بروزت آن تحت بار دینامیکی (پریود T) معیار مناسبی برای تراویحی صلیبت یک سازه است. به طوری که اگر جرم زیاد شو. سدت زمان رف و برگش زیاد شده و سازه سخت است و از اینجا باید که در مقابل نیروی همچون زلزله با زمین حرکت می‌کند. مقاومت کمتری دارد و در مقابل سازه نرم ایستا می‌ماند.

با آن که اکثر نیروهای دینامیکی (از جمله زلزله) به نوعی دارای استهلاک می‌باشند در حالت ارتعاش اراده بر اساس معادله مربوط، نوسان کامل یک سازه^(۱) توسط می‌باشد^(۲) مشخص می‌شود که در اثر نیروهای دینامیکی (مثل زلزله) به وجود آمده‌اند. با توجه به خصوصیات مصالح بنایی^(۳) سریع استهلاک^(۴) در صورتی که اوین فرکانس طبیعی تنش داده شده مودها کوچکتر از 0.05 Hz هرتز^(۵) باشد یا سیستم نرم و فرکانس بیشتر با مساوی 25 Hz در ثانیه^(۶) سازه یا سیستم صلب یا سخت (مقاومتر) را نشان می‌دهد. در این زیر فرکانس پنج مود اول گنبد ایرانی مشخص شده تا با این مقایسه اجمالی سازه نرم تر و مقاوم تر مشخص شود که این این می‌تواند با توجه به نقشه پراکنده‌ی اثر گنبد‌ها در سطح ایران، مقدار آسیب پذیری آنها در مقابل زلزله مشخص کند.^(۷) بودار ۲ و جدول ۳

۲- مرمت گنبد‌های آجری:

ماندگاری آثار ارزشمند معماری در گروه طبقه‌ی اجراء و حفاظت صحیح از آنهاست. برخلاف امروز، معمار دیگر همه تلاش خود را معطوف حفظ تمام وجوه اثر معماری (کالبدی، زیبا شناختی،...) می‌کرد. او برای حفظ جلوه و جلای معماری پیکره و سازه‌ای مناسب و شایسته در نظر می‌گرفت و قبل از هر چیز به آینده بنا

می‌اندیشید.

بنابراین به جرأت می‌توان اظهار داشت رسیدن به انسواع فرم‌های ساختمانی، حاصل کوششی در همین راستا است. معهدها تنوع موجود در گنبدها از این قاعده مستثنی نبوده و با دقت در بخش‌های پیشین این فصل، تلاش کاملاً مشهود است. روش‌های مختلف اجرا، بهره‌گیری از انواع قوس‌ها، مصالح، تناسبات... همه و همه در افزایش عمر بنا و حفظ شکل ظاهري آن نقش اول را داشته‌اند و حفاظت قبل از مرمت به عنوان یک اصل همواره در کنار دیگر اصول طراحی معماری حضور داشته است.

۲-۱- حفاظت قبل از مرمت:^(۵)

بحث درباره این موضوع به نظر ممکن است غیر منطقی و خالی از فایده باشد ولیکن با قدری تحمل و تأمل در بخش‌های پیشین، این مبحث می‌تواند برای دستیابی به راه حل‌های مرمت گنبدها در نزد خوانندۀ این سطور اهمیت پیدا کند. در بحث آنالیز سازه‌ای انواع گنبد‌های آجری با دقت بر روی انواع تنش‌هایی به وجود آمده به لحاظ مقدار، موقعیت، فرم گنبد... تا حدی به آسیب شناسی انواع گنبدها می‌توان پرداخت که بسیاری از آنها پیش از این با تمهدات معمارانه کترول شده‌اند. برخی از تمهدات با توجه به تنش‌ها (بر اساس نوع آنالیز انجام شده) از نظر استاتیکی و دینامیکی قابل بررسی هستند:

الف - تغییر فرم و استفاده از انواع قوس‌ها:

- ۱- دستیابی به انواع قوس‌های مازه دار و تیزه دار (تصویر ۲۸)
- ۲- ترکیب قوس‌ها با هم در گنبد‌های دو پوش (تصویر ۲۷)
- ۳- تغییر در تناسبات بین دهانه و خیز
- ۴- ...

۱- که به آن زمان تناوب یا پریود سازه می‌گویند و با ۷ مشخص می‌شود.

۲- Mode: وقتی یک سازه با یک فرکانس معین (Wi) ارتعاش می‌کند، شکل مربوط به آن ارتعاش یگانه است و اندازه دامنه آن اختیاری است. مود مربوط بخ Wi «مود نام» نامیده می‌شود.

$$F = \frac{1}{T}$$


۳- ۴- حجازی، مهرداد، همان منبع.

مقابله با نیروهای دینامیکی و زلزله

- ۷- ایجاد رینگ یا حلقه کششی، فشاری در پاکار گند
- ... - ۸


ج- کنترل و هدایت صحیح نیروها از پاکار گند به زمین:

- ۱- افزایش نقاط تکیه گاهی کامل‌گیر دار گند با استفاده از انواع گوشه سازی‌ها
- ۲- افزایش ضخامت در محل انتقال نیرو از گند به گوشه سازی برای جلوگیری از رانش
- ۳- تقسیم نیروهای فشاری به واحدهای کوچک‌تر و انتقال



گند مول دهنده ای کشش

۲۰- تکیه نیروها - مهندسی در تکیه نیروها



۲۹- مقابله - تشن مدنی کشش با استفاده زکار

چرس

- تغییر و تصرف در ساختار کالبدی و انتقال نیروها از تیزه تا پاکار گند

- استفاده از مصالح مقاوم‌تر در نقاطی که در معرض نشش کششی می‌باشد. استفاده از بوارهای چوبی در شکر گاه گندها سونهای زاین اقدام است.^(۱) (تصویر ۲۹)

- تبعیع در شیوه‌های اجرایی همچون ترکین، رگ چین و دور چین

۳۰- برهیز از ایجاد روزنه در مناطق بحرانی سازه

* - کاهش تدریجی ضخامت گند از پاکار تا تیزه

* - استفاده از انواع گندهای دو پوسته پیوسته


* - استفاده از خشکاخی در گندهای دو پوسته گسته برای

متساوی نیروها در پایه گند برای جلوگیری از نشسته، نقطه‌ای

(طاق‌بندی و گوشه سازی) (تصویر ۳۰)


- ۴- کلاف کردن گوشه سازی‌ها با استفاده از کلاف چوبی به صورت مستر
- ... - ۵

به نظر می‌آید بسیاری از موارد ذکر شده بالا نه به عنوان یک راه حل، بلکه به عنوان یک تکنیک در اجرای ساختمان‌های گند دار مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به نظر نگارنده استفاده از هر تکنیک،



۳۱- اینجع نیروهای سیزده برابر با ۱۵

- ۱- مصالح بنایی در مقایسه با مقاومت فشاری به مرتب دارانی مقاومت کششی کمتری هستند.




۳۱) فرودن خور با پیش بند در مسجد حمود فرویش در
مسجد شیخ صفی الدین سندده، زرح هنر میراث ایران

گنبد، ضعف گوشه سازی‌ها و پایه گنبدها به علل مختلف و... از جمله عوامل مخلص هستند که در ادامه آنها عوارض متعددی را بر روی انواع گنبدها به وجود آورده‌اند. به طور کلی می‌توان به برخی از روش‌ها و اقدامات مرمتی در دوران سنتی برای حفظ گنبد بناهای تاریخی اشاره کرد:

الف - بازسازی بخش‌های فرو ریخته گنبد، که در اثر زلزله یا علل دیگر فرو ریخته است. (گنبد چلبی اوغلی - سلطانیه)

ب - تقویت پایه‌ها و جلوگیری از ادامه رانش با افزودن پشت

۲- در نمونه‌ای همچون مسجد جامع اشترجان رینگ افزوده شده در روی گنبد کاملاً نظر گنبد را مخدوش کرده است.




۳۲) فرودن حننه کششی در گنبد مسجد حمود اسراحد

تلائی برای رسیدن به راه حل مناسبی است. به در طول سالیان دراز معماری پایدارتر را طلب می‌کرده است. این گونه بوده که معماری ایران در طی قرن‌ها همواره پویا و پایدار بوده است.

۲-۲- مرمت سنتی:

عموماً اقدامات مرمتی بر روی بناهای تاریخی تا قبل از تشکیل سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران در سال ۱۳۴۴ هش به روش‌های تجربی - با همت استادکاران معدن، مهندسان سنتی و در ادامه اقدامات اجرایی حفاظت قبل از مرمت، صفت مسی گرفته است. علیرغم شناخت غیر کلاسیک از سازه گنبد، دو آسیب‌های آن،



۳۳) تسمیه نیروهای فشاری در حمامی عرب

بسیاری از اقدامات مرمتی کاملاً از توجه بناهای برسخوردار هستند ولیکن از نظر دیگر می‌توانسته‌اند خیلی از اشکال نباشند و در اکثر موارد بخش‌های افزوده، باعث ایجاد رفتگی خلوص ظاهری و فرم استیکی (زیبا شناختی) بنایند.^(۲) با دقت بر روی گنبدهای ایرانی و شناخت آسیب‌های آنها به طور کلی می‌توان چند دسته کلی از عوارضی که به صورت ترک و یا نهیدگی در نقاط مختلف گنبدها برخورد کنند، مشاهده کرد. هر کدام از این عوارض مستلزم از عوامیه مساجون نیروهای استیکی و دینامیکی راه حل مناسب باشد. را می‌طلبیده‌اند. زمین لرزه اکثر مناطق ایران از جمله نیروهای دینامیکی غیر قابل پیش‌بینی و در عین حال مخرب برای بناهای تاریخی است که در سورت و قوع تأثیرهای متفاوتی را بر روی آن گنبدها خواهد کذاشت. نشست پی‌ها و جرها، تمرکز تنشت محل روزنه‌های

نظام الملک اصفهان نمونه‌های اصلی فعالیت‌های مطالعاتی و مرمتی است که با حضور نیروهای متخصص غیر ایرانی و با همکاری نیروهای ایرانی شروع و در طی سالیان بعدی ادامه داشته است. با وجود مطالعات مختلف سازه‌ای کالبدی بر روی این نمونه‌ها تنها اقدامات تکمیلی و عملی در زمینه مرمت گند سلطانیه صورت گرفت. و در اکثر این فعالیت‌ها مشاوره استادکاران ایرانی و جسارت آنها در تصمیم‌گیری‌ها حرف اول را می‌زد. به طوری که عملاً تجربه دوره سنتی مکمل دوره جدید فعالیت‌های مرمتی شد.

با گذشت از دوره‌ای تقریباً بیست ساله که از فعالیت نیروهای خارجی در ایران گذشت، فعالیت‌های مرمتی در ایران همراه با تحقیقات میدانی و آزمایشگاهی جای خود را کاملاً در سازمان‌های مسئول باز کرد؛ در نمونه‌های موفق مرمت گندها محاسبات سازه‌ای اساس کار قرار گرفت و امروز تجربه مرمت گند مدرسه سپهسالار که توسط استاد ارجمند آقای مهندس سعیدی به عنوان یک نمونه منحصر به فرد قابل طرح در سطح جهان است.

در نهایت به نظر می‌رسد تلاش متخصصین سازه در شناخت گندها و طاق‌ها یاریگر متخصصین مرمت در فعالیت‌های اجرایی است و ضریب اطمینان این فعالیت‌ها را به درجه اعلای خود نزدیک می‌کند.

۴-۲- معرفی چند نمونه:

راه کارهایی به دست آمده در مرمت بعضی از گندها با توجه به نوع عارضه و عامل محل وارده همواره به عنوان یک تجربه قابل استفاده خواهد بود. نمونه‌هایی که در اینجا به آنها اشاره می‌شود صرفاً نظر از نوع مرمت (علمی یا سنتی) قابل بحث و نقد هستند.

۱-۴- گند سلطانیه:

فعالیت‌های مرمتی بر روی این بناء توسط گروه ایتالیایی به سرپرستی پروفسور سن پائولوزی شروع شده است. وضعیت بنا قبل از مرمت در گزارش منتشر شده گروه آمده است:

«تمام اسکلت بنا از آجر ساخته شده و ملاط به کار رفته در بنایی

بند یا هو در نمونه‌هایی همچون گند مسجد شیخ لطف الله و مسجد جامع قزوین. (تصویر ۳۱)

ج - افزودن حلقه کششی در محل شکر گاه یا منطقه‌ای که تنش‌های کششی باعث ایجاد ترک شده‌اند. (مسجد جامع اشتر جان) (تصویر ۳۲)

د - افزودن حلقه کششی یا فشاری در پای گندهایی که در محل پای کار که ترک‌های موازی با نصف النهار دارند.

ه - تعویض آجرهای پوسیده و بند کشی برای محافظت مداوم از آن‌ها

و - تعویض چوب بالای روزنه‌ها که در طی سالیان دراز پوسیده شده‌اند

ز - مسدود کردن روزنه‌هایی که دارای ترک در بالا و امتداد نصف النهاری هستند. (مسجد جامع اشتر جان)

ح - افزودن یک یادو مهار کش چوبی، کابلی یا آهنی به صورت فطری و عمودبر هم در گندهایی که ترک عمودی در جهت نصف النهاری دارند. (مسجد استاد و شاگرد، تبریز)

ط - تقویت عناصر پیوسته به گند خانه که در حال رانش یا نشست هستند (ایوان جنوبی مسجد امام، اصفهان)

ی - تعویض خشکهای ها و مهار کش‌های چوبی در گندهای دو پوسته گسته با عناصر فلزی (بقعه آستانه، شیراز)

ک - ...

۳-۲- مرمت علمی:

حضور مباحثت مرمتی در دانشگاهها و مجتمع علمی باعث شد تا بسیاری از فعالیت‌های مرمتی در بناها و شهرهای تاریخی از جمله ایران، با انجام مطالعات جامع و بهره‌گیری از علوم و فنون ساختمانی صورت گیرد. با تأسیس سازمان ملی حفاظت آثار باستانی در طی سال‌های دهه چهل قرن معاصر و بعد از آن که نیروهای متخصص خارجی در گوش و کنار ایران به فعالیت‌های مرمتی پرداختند، مطالعات جامعی بر روی چند بنای تاریخی انجام شد و مراکز علمی، اجرایی، تحقیقاتی (استیتو مرمت دانشگاه ملی ایران) به همکاری با آنها پرداختند. گند مسجد جامع قزوین، گند سلطانیه، گند بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، گند

محکم گردیده است، این عمل در ده سال پیش ضمن همکاری مرمتی صورت گرفته.

ضمن مطالعه نظری در محل چنین نتیجه گرفته می شود که اختلاف فاحشی بین ملات گند (البته به استثنای قسمتهای که اخیراً مرمت شده) و ملات بقیه اسکلت ساختمان وجود دارد. ملات گند خیلی مقاوم است (حتی در سطوح خارجی^۱ و در خمیر آن تکه های مرمر سفید وجود دارد ولی در عوض ملات مقاومت خیلی کمتری دارند).^(۲)

لوکاسن پانولوزی متخصص سازه گروه در ادامه بررسی استاتیکی از بنابه ارائه پیشنهاداتی در زمینه گند می پردازد: «به وجود آوردن یک حلقه از بتن مسلح در پایه گند کافی برای تحمل فشارهای جانبی حاصله از گند و در صورت امکان بهتر است حلقه مذکور از بتن مسلح پیش فشرده تهیه گردد تا بدین وسیله تغییر شکل محدودتر گردد، در هر صورت این موضوع چندان مهم نمی باشد و استفاده از بتن آرم معمولی اشکالی ندارد...».^(۳)

«تعییر ترکهای پوشش داخلی گند خصوصاً ترکهای مهمتری که از گند به طرف پایه های حمال سرازیر شده است. این اعمال که در هر صورت نباید قبل از افزودن حلقه بتئی انجام گیرد، به طریق زیر اجرا می گردد: تمیز کردن عمقی ترکها و بیرون آوردن کلیه مصالحی که در داخل این ترکها ریخته شده اند مانند آجرها و ملات های خورده شده و بعد پوشاندن و مرمت دقیق و کامل ترکها با آجر و سیمان.

در مورد مرمت قطعه جدا شده قشر داخلی گند که حدود ۱۲ متر مربع مساحت دارد و قریب ۵ تا ۶ سانتی متر پایین افتاده باید توجه مخصوصاً معطوف داریم. بر گرداندن این قطعه به جای خود کار بسیار مشکلی است، زیرا بین ترکهای این قطعه مقادیر زیادی مصالح خورده شده انباسته شده، و چنانچه بخواهیم این قطعه بزرگ را با فشار به جای خود برگردانیم حتماً باعث شکستگی لبه های خود قطعه و یا قطعات مجاور خواهیم شد و در

ملقطهای است و از گچ تشکیل شده است. به این وجود ترکهای وسیع و متعدد و همچنین خرابی تدریجی و سطهای خارجی بنا و به دلیل عدم محافظت و صیانت آن بسیار ایسیب دیده و ویران به نظر می آید.

شدیدترین ترکها بر روی گند ظاهر^(۴) و این ترکها در امتداد نصف النهارات وارد شده و ادامه آنها در جهت تقریباً عمودی تا زمین کشیده شده است. حداکثر عرض شکافها در حدود ۵ تا ۶ سانتی متر است و شکافهایی با عرض (?) در حدود چند سانتی متر زیاد مشاهده می شود. (تصویر ۳۲)

در امتداد مداری ترک ندارد مگر قسمی بالای گند. مطالعه ترکها حرکات نسبی عمودی را نشان نمی نمایند بلکه حرکت در رئوس گره ها و به طرف خارج بنا می باشد. «نمای علت است که در ارتفاع گره ها عرض شکافها به حد ماکر... می رسند...»^(۱)

«در قشر دخلی گند تکه هایی شکسته... و از محل خود جابجا شده اند مخصوصاً یک درز بزرگ آن... در حدود ۱۲ متر مربع وسعت دارد بیش از ۵ تا ۶ سانتی متر... شرف داخل گند رانده شده، در حال حاضر قطعه فوق الذکر به... سبله دوغاب سیمان که در جدار بین دو پوشش داخلی و خارجی گند ریخته شده




۱- گزارش مرمت گند سلطانیه، استینتو مرمت دانشگاه ملی، ص ۳۴.

۲- گزارش مرمت گند سلطانیه، ص ۳۶.

۳- همان، ص ۴۴.

۴- گند سلطانیه قبل از مرمت

به داخل آجرکاری حفاظت نشده گند در طی سالها نفوذ کرده و نیروی ملات‌های تقلیل داده است مهمترین مسئله دانست. گند دیگر نیم رخ صاف و ترازی ندارد و در بسیاری جاها حالت نرمی که ملات‌ها حاصل کرده‌اند آجرکاریها، کمی به طرف داخل فرو رفته است. ملات‌ها بسیار نرم شده و همین که مورد لمس قرار



گرد خرد شده و فرو می‌ریزد. بسیار به جا و عاقلانه خواهد بود که برای جلوگیری از رانش گند اطراف قاعده گند کلاف کشی شود (این کلاف کشی ممکن است از قطعات نیمه فولادی ترکب یافته باشد و یا به صورت بتن کمربندی ساخته گردد) این کلاف درست در اطراف قاعده گند قرار می‌گیرد و بدین طریق گند را از انبساط و تغییر شکل یافتن حفظ می‌کند. در هر صورت ممکن است فرسودگی گند به حدی رسیده باشد که اقدام فوق مؤثر نباشد.

باید یک بردگی ساختمانی عمیق توسط مهندسان محاسب و حفاظت گران از گند به عمل آید، چنانچه این بررسی معلوم داشت که اجرای کلاف کشی مؤثر نخواهد بود نگارنده پیشنهاد می‌کند بجای برداشتن کامل گند و ساختن گندی جدید باید به یک عمل تجدید آستری دست زد این عمل را می‌توان به شرح زیر

۱- همان، ص ۴۵.

نتیجه خسارات بیشتری به قشر داخلی وارد خواهد آمد. علاوه بر این دو غایب سیمانی هم که در چند سال اخیر در بین ترک‌های رخته شده، عمل جدا کردن و جابجا کردن قطعه فوق را مشکل تر می‌نماید، شاید راه حل ساده این تعمیر را این طور بتوان پیشنهاد کرد که قشر تزئیناتی قطعه فوق را جدا کنیم و سپس قسمت‌های بیرون آمده را بتراسیم و پس از این که سطح آن باسطوح مجاور هم تراز شد آن را محکم کرده و سپس قشر تزئینی را دوباره روی آن بجسبانیم. مجموعه عملیات پیشنهادی فوق برای تصحیح وضع ستابی کنونی و اطمینان در حفظ و بقای آتش ساختمانی باید «دون شک اجرا شود».^(۲۴)

در حال حاضر با گذشت حدود سه دهه از انجام فعالیت‌های مردمی بر روی گند سلطانیه، ظاهرآ آسیب‌های موجود بر روی گند متوقف شده و حلقه بتنی بر دور گند جا خوش کرده است.

۲-۴-۲- گند بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی:

قرن مهندس و یور کارشناس یونسکو که قبل از حفاریهای انجام شده، توسط هیئت باستان‌شناسی انگلیسی در پاسارگاد شرکت داشته در پاییز سال ۱۳۴۸ از طرف سازمان ملی حفاظت آثار ملی ایران مأموریت یافته پنچ بنای تاریخی اسلامی ایران مانند بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، مسجد جامع قزوین، مسجد نو، دره خان و مسجد وکیل (هرسه در شهر از) را مورد بررسی قرار داده و برنامه جامعی برای تعمیرات آنها پیشنهاد نماید. گرچه در پیشنهاد فوق الذکر نتوانست برنامه تعمیراتی پیشنهادی خود را به مرحله احرا بگذارد، لیکن به نظر می‌رسد که ارائه نظرات فنی پیش در مورد گند بقعه شیخ صفی در این جا خالی از فایده نباشد. شکاف‌هایی در قسمت سفلای گند ایجاد شده است. یک یک از قاعده گند شروع و به طرف بالا تا بالای یکی از پنجره‌ها محدود یافته است، این یکی از نمونه‌های ترکهایی است که سبب آن رش فاعده گند است که می‌بایستی به طور مؤثری از آن حمایت کرد. برای مهار کردن این رانش قبل از پشت بندهایی در حدیچ گند زده‌اند که اکنون مشاهده می‌گردد. علت شکاف ممکن است زمین لرزه‌ای بوده باشد که باعث شده است تا مجموعه شرکت چینی را ز روی دیوار برداشته در کف زمین قرار دهند. و یا ممکن است، بر اثر صدمه یا لرزش دیگری باشد. باید اثر آنی را که

انجام داد:


بین اجرکاری قدیمی و این آستر جدید به کار رود و ترتیبی داده شود که هر آبی (که به داخل آجرکاری نفوذ می‌کند) به وسیله سوراخ‌ها و چشم‌های کوچکی در قاعده گند خارج گردد. (تصویر ۳۵)

مطلوب فوق به صورت بک پیشنهاد است که بر بعضی احتمالات تکیه دارد غیر ممکن است که بتوان پیش از یک بررسی صحیح ساختمانی از وضع گندم نظریه به خصوصی این را داشت.^(۱)

۳-۴-۲- گنبد مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار): در جنوب مدرسه شبستان تابستانی یا گنبد خانه واقع است. این ۱- ویور. ام. ای. بررسی مقدماتی درباره مسائل حفاظتی پنج ساله تاریخی ایران، ترجمه کرامت الله افسر، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی، ۱۳۵۶، صص ۰۷-۵۶.

الف - سطح داخلی گنبد را در ابتدای آن محکم بسته سپس تعدادی دندۀ (تیزه) فولادی یا بتونی در میان آجرکاری به کار میبرند تمام این دندۀ ها (تیزه ها) از رأس آن بید منشعب شده و شعاع مانند به کلاف کلاف جدیدی که در انتهۀ گنبد گذاشته می شود، متصل می گردد.

ب- وقتی که دندنه‌ها آماده شدند ... های باقی مانده
اجرکاری بین دندنه‌ها را تراشیده تا محلی ... یک پوسته نازک از
جنس سیمان فراهم شود. این پوسته به وسیله پاشیدن سیمان بر
روی یک توری سیمی که قبلاً بر سطح آجر ... ای نصب شده است
به وجود می‌آید. این چینی پوسته گندی ندارد ... بیش از ۵ سانتی متر
غصامت داشته باشد. سطح داخلی این پوسته باید طوری تنظیم
گردد که با سطح آجرکاری تلافی کند. یک ... اه ضرر طوبت باید



۳۵) طرح پیشنهادی برای تجدید نقشه شیخ صفی سنبغ نقشه: نیارش سازه های
ساقی مص ۱۴۲

۴-۴-۲- گنبد مسجد استاد و شاگرد - تبریز:

مسجد استاد و شاگرد بنابر اظهار نظر متون اثیری از دوره قرنه قویونلوها در تبریز است. بخش‌های مختلف بنا عبارت از گنبد خانه و شبستان شرقی می‌باشد که در حال حاضر شبستان به مخروبهای تبدیل شده و گنبد خانه با مساعدت هیئت امناء مسجد در حال مرمت است. آسیب‌های مشاهده شده در گنبد خانه عبارتند از: ترک‌های عمودی که از بالای نور گیرها شروع و در گوش سازی‌ها پس از گذر از تیزه تویزه‌های هشت به جرزها می‌رسند. با توجه به ارتفاع بیشتر گنبد خانه از فضاهای مجاور، مشاهده ترک‌ها از بیرون فضانشان می‌دهد که ترک در عمق جرزها نفوذ کرده است. این وضعیت در جبهه شمال شرقی بنا کاملاً قابل مشاهده است.


فعالیت‌های مرمتی که بر روی گنبد مسجد امام انجام شده عبارت است از نصب دو میل گرد به صورت قطری که توسط چهار صفحه فلزی در دو سطح بالای روزنه و پایین آن، به صورت کششی عمل می‌کنند سطح مقطع میل گردها بسیار کم و به مرور زمان خاصیت کششی خود را از دست داده‌اند. همچنین فعالیت‌هایی در جبهه شمالی گنبد خانه برای جلوگیری از سر سفتی ایوان انجام گرفته است. اتصالات فلزی همگی به صورت پیچ و مهره است که حکایت از قدمت تلاش‌های مرمتی گنبد دارد که به قبل از ورود جوش به ایران بر می‌گردد. از دیگر فعالیت‌ها برای مرمت گنبد تقویت پی‌ها و جرزها احداث چندین شمع بتنی در زیر جرزها، که نشست احتمالی جرزها را مهار می‌کند. اخیراً نیز فعالیت‌های جدی مرمت گنبد خانه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تبریز در حال انجام است که از جمله این اقدامات برداشتن میل گردهای کششی و ترمیم ترکهای موجود در گوش سازی‌ها بوده است. (تصویر ۳۷ و ۳۸)

۱- سعیدی، علی اکبر. «بررسی اجمالي درباره سازه‌های گنبد در ایران، در مورد گنبد مدرسه و مسجد سپهسالار تهران»، مجموعه مقالات اولین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، به کوشش باقر ایت الله زاده شیرازی، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۴، ج. ۲، صص ۴۱۰-۴۱۱


محل از نظر فضاسازی یکی از کارهای نمونه در زمان خود می‌باشد زیرا گنبد بر چهار پایه استوار است و در نتیجه دید بسیار زیادی به شبستان می‌دهد (باعث شده چهار فضای اطراف نیز جزو گنبد زیر محسوب شود و تشکیل یک شبستان بسیار وسیع بدهد). پایه‌های چهار گنبد دارای ارتفاعی حدود ۱۵ متر داشته که در آن ارتفاع رومی‌هایی با دهانه ۱۴/۵ متر این پایه‌های را به هم متصل می‌کند و در گذشته زیر گنبد با یزدی بندی با کاشی کاری تزئین شده بود که به مرور کاشی کاری آن خراب می‌شود و در حدود ۲۵ سال پیش کاشی کاری مرمت می‌گردد و همچنین یک بار نیز در سال ۱۳۵۸ این کاشی کاری ترمیم می‌گردد. گنبد بر چهار پایه استوار است و به وسیله چهار رومی عظیم به صورت یک فضای مربع در آمده و سپس توسط چهار قوس باخیز کم (لنگه طاق) که پاطاق آن بر شانه رومی‌ها قرار گرفته تبدیل به هشت ضلعی شده و بعد از این مرحله ساقه گنبد شروع می‌شود.

بیشترین آسیب واردہ بر رومی‌های نیز در محل وارد آمدن با چهار قوس که چهار ضلعی را به هشت تبدیل کرده است می‌باشد (پای لنگه طاق‌ها می‌باشد)، رومی‌های دلیل فشار لنگه طاق‌ها و همچنین به لحاظ پوسیدگی چوب‌های کار گذاشته شده در آن‌ها عدم مقاومت کافی از بنا مانند نفوذ آب باران و برف به مرور زمان ترک برداشته و شروع به حرکت کرده بود تا این که سال ۱۳۶۴ که ترک‌ها شدید شده و خطر خرابی آن حتمی به نظر رسید پس از اینکه داربست فلزی و بستن زیر رومی و لنگه طاق‌ها برداشتن نسبت کمی از کاشی کاری‌های طبله شده از اردیبهشت ۱۳۶۹ تعمیرات گنبد مدرسه سپهسالار توسط سازمان میراث فرهنگی کشته آغاز گردید و در سال ۱۳۷۳ تعمیرات اساسی گنبد تمام شد.^(۱)

کار اصلی برای مرمت این گنبد برداشتن فشار وارده لنگه طاق‌های نامطمئن بود که به این ترتیب عمل شده است: باز گنبد از طریق رینگی فلزی که به صورت خربناک طراحی شده بود از طریق چهار خرپای فلزی به پایه‌های اصلی منتقل شده‌اند. پایه‌ها نیز پس از حفر چاه با استفاده از آرماتور تقویت شده‌اند. شاید یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده در این بنای بازتاب بیشتری داشته است برداشتن گنبد توسط جرثقیل و زیرسازی آن




طرز اتصالات خرپا




(۳۶) بخشی از فعالیت‌های اجرایی در گنبد مدرسه سیه‌ساز

در فاصله بین باریکه طاق‌ها چند ترک عمودی دیده می‌شود یکی از این ترک‌ها که در جبهه جنوبی قرار دارد درست از بالای ۱۶ ضلعی به سمت جایی که روزنه‌ها وجود دارند حرکت کرده و در بالای روزنه به پایان می‌رسد. اقدامات مرمتی این گنبد ظاهرآ به

۵-۴-۲- گنبد مسجد جامع اشتر جان: گنبد مسجد جامع اشتر جان با تاریخی در حدود سال ۷۱۵ هـ.ق. با دهانه‌ای برابر با ۱۰ متر به صورت ترکین ساخته شده است. خیز گنبد در حدود ۱۸ متر و تعداد باریکه طاق‌های آن ۸ عدد می‌باشد.




۳۹- مرمت انجام ساده بر روی گند مسجد جامع انسار جان




سال‌های دهه سی قرن معاصر و زمانی بر می‌گردد که استاد معارفی بناهای متعددی را در اصفهان از جمله این بنا را مرمت کرده است. در این گند خانه روزنه‌ها مسدود شده و در سطح خارجی گند و محدوده بالای روزنه‌ها، کمربندی بتنی با عرض تقریباً ۱ متر دیده می‌شود. (تصویر ۳۹)

۳۹- که هانی گند و گندخانه مسجد استاد وشاگرد



۴۰- اعمالیت هانی مرمنی بر روی گند مسجد استاد وشاگرد

۱- نگاه کنید به: زمانی فرد، علی. «مرمت گند مسجد جامع قزوین با نگاهی به مرمت گند در ایران»، پژوههٔ نهایی کارشناسی ارشد مرمت احياء بنای و بافت‌های تاریخی، اساتید راهنمای، دکتر اکبر زرگر، دکتر فرهاد فخار تهرانی، استاد مشاور: دکتر مهرداد حجازی، دانشگاه هنر، شهریور ۱۳۸۵.




۱۰) اینکسی از آسیب ها و اقدامات مرمنش بر روی گنبد خانه مسجدجامع قزوین

بندی با آرماتور و سیمان مجددآکاشی کاری و کف مجاور گنبد با لایه ای از سیمان و مش بندی پوشیده شد. با آنکه این اقدامات موضعی انجام پذیرفته اما هنوز عوامل محل به طور کلی مهار نشده و مرمت تکمیلی در گنبد خانه به انجام نرسیده است.

تزریق دوغاب سیمان در پای گنبد و در ادامه نصب شاهدهای گچی برای کنترل پیشرفت ترکها، که در طی سال های بعد این شاهدهای گچی نشان داد که ترکها هنوز فعال هستند. پس از آن بار نصب دو بازوی فلزی در جبهه شمالی گنبد خانه بار نیمی از گنبد بر روی رینگ فلزی قرار داده شد. سطح خارجی گنبد پس از مش

قلعه و



شکل ۱ نقشه دسترسی به غار کرفتو

مکان جغرافیایی غار کرفتو:

در ۷۲ کیلومتری شرق شهرستان سقز (شکل ۱) در منطقه زرینه اوباتو (هوبتو) صخره‌ای عظیم و بلند از سنگهای آهکی بر فراز تپه‌ای با شیب حدود ۴۵ درجه پدید آمده است که «قلعه یا غارکرفتو» در آن قرار گرفته است.

آب و هوای این منطقه سرد و خشک است، به گونه‌ای که پنج ماه از سال را زیر پوششی از لایه‌های برف سپری می‌کند، دمای هوای آن از سمت غرب در فصل زمستان بین ۲۱ درجه تا ۲۵ درجه سانتی گراد متغیر است.

نحوه شکل‌گیری غارها:

از تماشایی ترین نتایج عمل فرسایش آبهای زیرزمینی در سنگهای آهکی، تشکیل غارها است. گرچه اکثر غارها نسبتاً کوچکند اما، برخی از آنها دارای ابعاد بسیار بزرگی هستند. به نظر میرسد بیشتر غارها در سطح ایستایی یا زیر آن و در منطقه اشباع از آب به وجود آمده باشند. در این قسمت، آبهای زیرزمینی به سطوح سنگها همچون درزها نفوذ می‌کنند. با گذشت زمان، فرآیندانحلال به آرامی حفراتی ایجاد می‌نماید که بتدریج بزرگتر شده، تبدیل به غار می‌شوند. مواد حاصل از انحلال بوسیله آبهای زیرزمینی خارج و وارد رودخانه می‌شوند.

اشکالی که تحسین بسیاری از بازدیدکنندگان غارها را بر می‌انگیزد تشکیل سنگهایی است که ظاهر اعجاب‌انگیزی به غارها میدهد. این اشکال که بوسیله چکیدن دائمی آبهای در طول زمانی بسیار طولانی ایجاد می‌شوند سبب رسوب کلسیت شده که تراورتن نامیده می‌شوند. امام‌عمولانه شهت‌های غاری را چکه سنگ (clipstone) می‌نامند که اشاره‌ای به چگونگی تشکیل آنها دارد.

هرچندکه شکل پذیری غار در منطقه اشباع وقوع می‌یابد. اما رسوب چکه سنگ در آنجا میسر نمی‌باشد مگر اینکه غار در موقعیت بالای سطح ایستایی و در منطقه هوادر قرار گرفته باشد. این وضعیت هنگامی بوجود می‌آید که رودهای حوالی آن روزهای خود را عمیق‌تر کرده، سبب پایین افتادن سطح ایستایی شوند. همینکه این حجره‌ها هواگیر شوند تزیین غار آغاز