


نقش بر جسته فیروز آباد

اشتباه حجار در انتخاب صخره



بررسی این موضوع پرداخته و به اطلاعاتی جدید در خصوص این نقش بر جسته دست یافته است، اطلاعاتی که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.

وازگان کلیدی

ساسانی، حجار، فرسایش، صخره، نقش بر جسته،
فرسایش، کانی، فسیل، فیروزآباد

نقش پر جسته فیروزآباد، اشتباه حجار در انتخاب صخره

علیرضا بهرمان

هیأت علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت

مقدمه

نقش بر جسته‌ها و کتیبه‌های صخره‌ای از جمله مهمترین مستندات تاریخی محسوب می‌گردند و هر کدام به شکلی به روایت پیروزی، ترویج قانون، بیان نیایش، تعیین محدوده مرزی سرزمین‌ها، نمایش مراسمی خاص و یا تبلیغ اقتدار سیاسی و نظامی حکام زمان خود پرداخته‌اند. بنابراین نقش بر جسته‌ها روشن‌ترین و بی‌واسطه‌ترین روایات را از تاریخ بیان می‌کنند. نقش بر جسته‌ها از این امتیاز نیز برخوردار هستند که تاریخ را در قالبی هنری به نمایش می‌گذارند. این ویژگی‌ها در مجموع، حجاری‌های صخره‌ای را در زمرة نفیس‌ترین میراث بشری قرار داده است.

احداث کنندگان این آثار توجه ویژه‌ای به ثبت وقایع زمان خود داشتند و به درستی دریافته بودند که سینه سخت صخره‌ها، مقاوم‌ترین بوم برای ثبت اندیشه‌ها، رخدادها و شرح پیروزی‌هایشان خواهد بود. آن‌ها نیز بی‌شک چون ما تلاش داشتند شرح مهمترین وقایع زمان و اعتقادات خویش را به نسل‌های پس از خود انتقال دهند، از این رو سینه صخره‌ها را مطمئن‌ترین امانت دار دانسته‌اند. صحبت این تشخیص امروز بر ما روشن است، چرا که بسیاری از این آثار توانسته‌اند از گزند حوادث مختلف طبیعی، جنگ‌ها، تخریب‌های انسانی و غیره عبور کرده، سلامت خود را حفظ نمایند و در زمرة میراث کهن به ما واگذار گردند.

ایرانیان نیز از دیر باز مشتاق بوده‌اند که حکایت زندگی خود را برای آیندگان نقل کنند و حجاری بر سگ را ماندگارترین شیوه برای ثبت‌این حکایت‌ها دانستند. بنابراین ما نیز به مانند بسیاری از ملل در جای جای سرزمین مان آثار صخره‌ای نفیسی را از نیاکان خویش به یادگار داریم و بر ماست که در مراقبت از آنها کوشایشیم.

چکیده

نقش بر جسته و کتیبه‌های صخره‌ای آثاری هستند که از یک سو به عنوان اسناد تاریخی حائز اهمیت بوده؛ و از سوی دیگر نمایشگر قابلیت‌های هنری و توان فنی حجاران عهد باستان هستند. علی‌رغم اینکه ما امروز به خوبی می‌دانیم، حجاران عهد باستان از دانش سنگ‌شناسی خوبی برخوردار بوده‌اند، اما بررسی‌های صورت پذیرفته در نقش بر جسته فیروزآباد، حکایت از آن دارد که در احداث این نقش بر جسته بسیار پر اهمیت، تجربه سنگ‌شناسی دوران، توسط حجار یا حجاران آن به کار گرفته نشده است و صخره مناسبی برای این منظور انتخاب نگردیده است. این انتخاب نامناسب موجب گردیده که میزان فرسایش در این اثر در قیاس با سایر آثار صخره‌ای عهد ساسانی بسیار بیشتر صورت پذیرد. این مطالعه با استفاده از روش‌های فنی - آزمایشگاهی به



نقشه سرزمین‌های تحت حکومت ساسانیان

برهمن‌تمامی دوران سلسله ساسانیان از خود برجای گذاشت و به عنوان یک اصل کلی در بیان هنر و شیوه‌های تصویری آن، تقریباً در تمام دوران حکومت ساسانیان رعایت گردید. (همان جا)

ویژگی ترویجی هنر ساسانی دامنه هنر این عهد را به سرزمین‌های شرقی کشاند و با نفوذ در هند و چین و دخول در مذاهب و مبادلات اقتصادی، به مثابه یک عامل میانجی ایفای نقش کرد و ضمن انتقال ارزش‌های غربی، خود نیز تحت تأثیر و پیوستگی با سنت‌های خاص هنر شرق آسیا، غنی گردید. ساسانیان نیز به مانند هخامنشیان در حوزه هنر، به حجاری‌های صخره‌ای علاقه بسیار نشان دادند و نقش برجهه‌های صخره‌ای زیبا و با شکوهی را خلق کردند که بسیاری از آنها هنوز پا بر جاست.


نقش برجهه‌های صخره‌ای ساسانی که بیشتر به موضوعات تبلیغی پر امون فتوحات و مراسم تاج ستانی شاهان ساسانی پرداخته، مهر و نشان هنر این عهد را با خود دارد و از ابعاد و شیوه‌های اجرائی متنوعی برخوردار است. این آثار در بسیاری از مناطق ایران که در آن زمان در محدوده متصرفات ساسانی قرار داشت، مشاهده شده است. یکی از ارزشمند ترین این آثار، نقش برجهه‌ای است که در نزدیکی

نگاهی کوتاه به تاریخ و هنر عهد ساسانی

ساسانیان اقوام ایرانی تبار بودند که پس از سلسله اشکانی در ایران به حکومت رسیدند و به مدت ۴۲۸ سال و در بین سالهای ۲۲۴ تا ۶۵۲ میلادی (بیات، ۱۳۶۷: ۳۱) بر ایران استیلا داشتند. دوران حکومت ساسانیان را باید عهد تجدید حیات ملی و هنری ایرانیان دانست. ساسانیان خود را میراث دار هخامنشیان دانسته و آنان را به عنوان نیاکان خود معرفی می‌کردند و سعی داشتند تا خود را به شهرت افسانه‌ای آنان متصل کنند (الرام، ۲۹۶). پیروی شاهان ساسانی از آئین زرتشت، خود نیز می‌توانست تأکیدی بر این استمرار قلمداد شود.

بررسی آثار هنری عهد ساسانی، هنر این دوره را بیشتر هنری با ماهیت حکومتی نشان می‌دهد، که از سوی مراکز قدرت هدایت می‌شد و تمام و کمال در خدمت جهان بینی حکومت و مذهب بود و در آن جنبه‌های تبلیغی بسیار مورد توجه قرار داشت. از این رو هنر این عهد عمده‌تاً به ابزاری برای نمایش اقتدار حکومت و وسیله‌ای برای بیان اصول سیاسی، اجتماعی و دینی شاهان ساسانی مبدل شده بود. (همان جا) آنچه در هنر عهد ساسانی حائز اهمیت است تأثیری است که اندیشه‌های بنیان گذار این سلسله "۲۶۱-۲۲۴ م" م

مسیر جاده ساسانی
که از کنار نقش بر جسته فیروزآباد می‌گذرد



مسیر جاده ساسانی که از کنار نقش بر جسته فیروزآباد می‌گذرد

اشکانی داریندان (Darbandan) را به سختی سرنگون می‌سازد و سرانجام یک نجیب زاده ساسانی که هم رزم وفادار اردشیر است و نقش او در کلیه نقش بر جسته‌های این عهد حضور دارد، گردن یک نجیب زاده پارتی را به چنگ می‌فشارد. بر اساس این صحنه هیچ تردیدی در مورد پیروزی قاطع ساسانیان در نبرد فیروزآباد باقی نمی‌ماند. (گیرشمن، ۱۳۵۰)

در این نقش به نوعی، تمام کوششی که اردشیر سال‌ها برای بدست آوردن تاج و تخت متتحمل شده است بیان می‌شود، معهذا هیچ چیز در این صحنه بسادآور یک واقعه حقیقی نیست. هنر در اینجا بوسیله مظاهر آن تبیین می‌شود. هنرمند با طریق چهره سازی آشنا نیست و یا تأکیدی بر آن ندارد و تنها بوسیله جزئیات آرایش مو و لباس و سلاح اشخاص و همچنین زین ویراق اسب‌ها می‌توان هر یک از شخصیت‌های را در این نقش بر جسته باز شناخت. (کامبخش فرد، ۱۳۸۰) گرچه در این نقش بر جسته عمق حجاری زیاد نیست و در بیشترین عمق تنها به شش سانتیمتر می‌رسد، اما هنرمند از این میزان بر جستگی، نهایت استفاده را برای شکل دادن به اندام‌ها و جزئیات لباس، ستام و زره زنجیریاف به عمل آورده است. در این نقش، صورت اردشیر به طور نیم رخ بر روی یک تنه تمام رخ نمایش داده شده است.

نقش بر جسته فیروزآباد در قیاس با دیگر نقش بر جسته‌های این عهد از ویژگی‌هایی بخوردار است که از

شهر فیروزآباد فارس قرار دارد. این نقش حکایت پیروزی اردشیر ساسانی بر اردوان پنجم اشکانی را به تصویر کشیده و در آن سه سوار ساسانی دیده می‌شود که مشغول نبرد تن به تن با سه سوار اشکانی هستند.


نقش قدیمی ساسانی، یعنی راهی که از کنار مکان‌های مهم عهد ساسانی چون شهر گور، کاخ اردشیر و قلعه دختر می‌گذشت، بر صخره‌ای قائم احداث شده است. نقش بر جسته پیروزی اردشیر با ابعادی برابر با ۲۳۰۰ سانتیمتر طول و ۷۱۰ سانتیمتر عرض بزرگترین اثر صخره‌ای از عهد باستان ایران است. این محل که ۱۹۳۶ متر از سطح دریا ارتفاع دارد دارای مختصات جغرافیائی زیر است:

N: 28° 32' 28.5 / E: 54° 35' 00.0 //

این نقش بر جسته قطعاً یادبود جنگ نهایی و پیروزی بنیان گذار سلسله ساسانی بر آخرین پادشاه اشکانی است. نبرد بزرگی که در حدود سال ۲۲۴ میلادی در هرمگان به وقوع پیوست و در آن اردوان پنجم پادشاه بزرگ پارت شکست خورد و به قتل رسید. صحنه نبرد پیروزی مقدارانه سه سلحشور ساسانی را بر هماوردان پارتی خویش نشان می‌دهد. در این نقش سه جفت جنگاور همانطور که در یک مبارزه قرون وسطائی اروپائی معمول بود، در برایر یکدیگر زورآزمایی می‌کنند. اردشیر با نیزه دراز خود اردوان پنجم را از اسبی که در حال سرنگونی است به زیر می‌افکند. در پی اردشیر، پسر بزرگ و جانشین او شاپور، وزیر بزرگ پادشاه



طرح نقش بر جسته فیروز آباد به وسیله مدام دیولا فوا



نقش بر جسته فیروز آباد

نقش بر جسته فیروز آباد توسط برخی سیاحان اروپائی که در قرن ۱۹ میلادی از این منطقه بازدید کرده‌اند مورد اشاره قرار گرفته است. برخی از این سیاحان عبارتند از: Duper به سال ۱۸۰۸ Darcy Todd به سال ۱۸۱۱، Flandin، ۱۸۴۰ Stolze Coste به سال ۱۸۵۰، Stack به سال ۱۸۷۵ و Madam Deuolafa به سال ۱۸۸۶.

مدام دیولا فوا در باره آن می‌نویسد: این نقش که جنگ سواران را نشان می‌دهد شاید استادانه حجاری شده بوده است، ولی نقش واقعی آن را اکنون نمی‌توان بطور دقیق تشخیص داد. هرگاه ناظری در فاصله کمی از آن باشد،

آن جمله است:

۱. نقش بر جسته فیروز آباد بزرگترین نقش بر جسته عهد ساسانی و دوره‌های قبل و بعد از خود است.
۲. نقش بر جسته فیروز آباد به لحاظ ترکیب بندهی نقش، بدعت گذار سبکی است که بعدها توسط حجاران دیگر این عهد مورد تقلید قرار می‌گیرد.
۳. در نقش بر جسته فیروز آباد برخلاف بسیاری از نقوش صخره‌ای دوره ساسانی که نقش از بر جستگی زیادی برخوردار است، حجاری این اثر با عمق کم و با شیوه‌ای نزدیک به نقاشی اجرا شده است.

سنگ آهنگ فرایند تخریب در سنگ صخره نقش برجسته فیروز آباد بود. نتایج این تحقیق می‌تواند در شناخت و انتخاب روش‌های درمان این نقش موثر باشد. در روند انجام مطالعات این تحقیق، ناشاخته‌های تازه‌ای در باره نقش برجسته فیروز آباد مورد شناسائی قرار گرفت که تشریح آنها، تنها از طریق به خدمت گیری روش‌های فنی ممکن می‌گردد.

تشریح آسیب در نقش برجسته فیروز آباد

همان گونه که در تصویر ارائه شده در زیر مشخص است، نقش برجسته فیروز آباد در قیاس با سایر آثار صخره‌ای تخریب نسبتاً زیادی را تحمل کرده است. میزان این آسیب در بخش زیرین نقش از کمیت بسیار بیشتری برخوردار است. این امر می‌تواند به دلایل مختلف رخ داده باشد که بررسی آن تحت عنوانین زیر مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

۱. ضعف مواد و مصالح بکار رفته در ساخت اثر
۲. روش و فنون به کار گرفته شده در ساخت اثر
۳. عوامل مخربی که در محیط پیرامون یک اثر وجود دارد.

در گام نخست این پژوهش، به مطالعه پدیده‌های محیط پیرامون نقش برجسته پرداخته شد. هدف این مطالعه، شناسائی پدیده یا پدیده‌های محیطی بود که شکل گیری آنها در منطقه، منجر به ایجاد شرایطی گردیده تا بتواند تأثیرات تخریبی گسترده‌ای بر سنگ صخره نقش برجسته فیروز آباد از خود بر جای بگذارد. بدینه است که این بررسی می‌بایست به بررسی شرایط محیطی سالها گذشته می‌پرداخت. دست یابی به اطلاعات شرایط آب و هوایی گذشته‌های دور به سادگی مهبا نمی‌گردد و تنها منبعی که می‌توانست اطلاعاتی در این خصوص در اختیار قرار دهد، اطلاعات آماری ثبت شده در استگاه‌های هواشناسی منطقه بود که محدوده‌ای در حدود حداقل ۵۰ سال قبل را پوشش می‌داد. هرچند که این این مقدار زمان در قیاس با ۱۴۰۰ سال عمر اثر بسیار ناچیز است، با این وجود اطلاعات مذکور جمع آوری و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بررسی انجام شده بر روی اطلاعات آماری استگاه‌های هواشناسی، حضور پدیده‌ای خاص را که بتواند توجهی بر فرایش شدید نقش برجسته باشد نشان نداد. بنابراین در ادامه تحقیق، برای دریافت پاسخ به گرداوری و بررسی زمینه‌های اطلاعاتی دیگر پرداخته شد. یکی از این زمینه‌ها مورد استفاده، مطالعه تطبیقی بود. در این مطالعه کمیت

نمی‌تواند مجموع تابلو را که بیشتر از ۲۰ متر طول دارد، کاملاً تحت نظر گیرد و اگر دوربایستد تا بتواند تمام نقشه را ببیند دیدن جزئیات و تفاصیل نقش غیر ممکن می‌گردد، به علاوه این که مرور زمان هم به این دیوار سنگی آسیب زیاد وارد آورده است. (دیولافو: ۴۹۸)

صاحب کتاب اقلیم فارس (مصطفوی، ۱۳۷۵: ۹۸) در معرفی این نقش، چنین بیان می‌کند:

"به مسافت قریب یک و نیم کیلومتر بعد از نقش برجسته تاجگذاری اردشیر، به جانب فیروز آباد بر بالای کوهستان نزدیک جاده در همان قسمت یعنی جانب راست رودخانه تنگاب، محوطه‌ای را مسطح نموده، نقش برجسته بزرگ دیگری از اردشیر بایکان را برکوه کنده اند. این نقش، صحنه پیروزی اردشیر اول بر اردوان پنجم، آخرین پادشاه اشکانی را نشان می‌دهد و قدیمی ترین نقش و مهمترین نوشتۀای است که از عهد ساسانیان روی سنگ کوه کنده شده است. متاسفانه قسمت پایین آن به کلی از بین رفته است. این نقش برجسته بزرگ نیز در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۱۵، ذیل شماره ۲۶۸ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است."

در جای دیگر عنوان می‌گردد، اردشیر بر فراز صخره‌ای که به سوی شهر فیروز آباد گسترشده می‌شود، نقش برجسته‌ای حجاری کرده است که بزرگترین و احتمالاً کهن ترین آثار صخره‌ای ساسانی است. رویدادی که صحنه‌های آن در یک افزای طویل 18 متری در کنار جاده ساسانی در دامنه بلند کوهی در فیروز آباد نمایش داده شده است.

از مطالب فوق این گونه استبانت می‌گردد که به این نقش در سال ۱۸۸۶ (بازدید مادرم دیولافو) و همچنین سال ۱۳۱۲ یعنی سالی که این اثر به ثبت رسیده، قسمت پائین نقش آسیب زیادی را دریافت کرده بوده است، تصویر فوق که قدیمی ترین تصویر تهیه شده از این اثر تاریخی است، نیز نشان می‌دهد که این اثر در قسمت پائین نقش یعنی تا فاصله $2/5$ متری از سوی کف، سنگ صخره آسیب زیادی دیده و هیچ اثری از نقش در آن ملاحظه نمی‌شد. در واقع تصویر وضعیتی تقریباً مشابه با وضعیت کنونی را نشان می‌دهد. حال آنکه در قسمت فوقانی، همانطور هم که در تصویر قابل مشاهده است، نقش تا حدود زیادی فیزیک اولیه خود را حفظ کرده است. این موضوع منشاء تحقیقی گردید که هدف آن

۷- براساس اندازه کیری انجام گرفته در این تحقیق مشخص شد که نقش برجسته فیروز آباد از ابعادی برابر با $7/10$ بلندی و 22 متر طول برخوردار است

بدین معنی که شاید روش بکار گرفته در ساخت نقش بر جسته فیروز آباد، موجب فرسایش زود هنگام آن گردیده است.

در زمان ساخت آثار نقش بر جسته صخره ای، شدت ضربات قلم و چکش حجار می توانست ریز ترکهایی را در ساختار سنگ صخره ایجاد نماید. ریز ترکهای ایجاد شده، شرایط را برای آغاز فرآیندهای تخریب محیطی فراهم می نماید. هرچه میزان و شدت این ضربات بیشتر باشد کمیت و کیفیت ریز ترکها نیز بیشتر خواهد بود. این کمیت با میزان بر جستگی نقش رابطه مستقیم دارد، یعنی هرچه حجاری بر جسته تر انجام گیرد، ریز ترکها بیشتر و نقش آسیب پذیر خواهد شد. اما همانگونه که قبل اشاره گردید نقش بر جسته فیروز آباد در قیاس با بسیاری از نقش بر جسته های ساسانی مثل نقوش تنگ چوگان، تاق بستان، نقش رجب و نقش رستم از بر جستگی کمتری برخوردار است و باید فرسایش کمتری را در آن انتظار داشت، حال آنکه در این نقش علی رغم عمق کم، میزان آسیب بسیار بالا است. بنابراین روش ساخت نیز نمی توانسته شاخص اصلی و عمل کننده در تخریب نقش بر جسته فیروز آباد محسوب گردد.

با توجه به نتایج فوق، در ادامه تحقیق و با هدف دریافت عامل اصلی تخریب نقش بر جسته فیروز آباد، به شناسائی نوع و کیفیت سنگ صخره پرداخته و سنگ صخره مورد مطالعه علمی و آزمایشگاهی قرار گرفت.

مطالعه علمی - آزمایشگاهی سنگ صخره نقش بر جسته فیروز آباد

نقش بر جسته فیروز آباد بر روی صخره ای رسوبی در منطقه فیروز آباد قرار دارد، این صخره از لایه های رسوبی متعددی تشکیل یافته و سنگ هر لایه دارای ویژگی های خاصی چون بافت، تراکم و مقاومت فرسایشی متفاوت می باشد. تفاوت لایه ها در این صخره نشان دهنده آن است که صخره محصول جریانات رسوب گذاری در دوره مختلف زمین شناسی است، بنابراین هر لایه تحت تاثیر شرایط آب و هوایی زمین، عمق دریا، دمای محیط، غلظت رسوب، کانیها و فسیلهای تشکیل دهنده ساختار اصلی و فشار دیاژنز (DIAGENESIS)، از ترکیبی متفاوت برخوردار است. این تفاوت را می توان به راحتی از طریق تفاوت در رنگ، بافت و میزان فرسایش ایجاد شده در لایه ها شناسائی و رویت کرد.

و کیفیت آسیب های این نقش با چندی و چونی آسیب رخداده در سایر نقش بر جسته های منطقه مورد مقایسه قرار گرفت. یکی از منابع مقایسه ای نقش بر جسته تاج ستانی اردشیر بود که در فاصله حدود ۴۰۰ متری شمال این نقش قرار دارد و از لحاظ زمانی نیز هم دوره این اثر می باشد. نقش بر جسته تاج ستانی بر ادامه همان صخره نقش بر جسته پیروزی اردشیر و در حاشیه رودخانه قرار دارد. این نقش بر جسته در ترازی برابر با دو متر از سطح آب رودخانه احداث گردیده و طبیعتاً تأثیر پذیری بیشتری را از رطوبت رودخانه دارد. بنابراین می توان انتظار داشت سرعت فرآیند در این اثر از آهنگی پر سرعت تر برخوردار باشد.



نقش بر جسته تاج ستانی اردشیر، فیروز آباد فارس


با این وجود این نقش در سلامت کامل بسر می برد و تنها آسیب وارد شده بر آن شکست ناشی از وقوع زلزله است که به شکل ترکی عمودی و افقی در نقش نمایان است. بنابراین می توان نتیجه گرفت، چنانچه در گذشته تغییرات شدید و ناگهانی در آب و هوای منطقه رخ داده و توانسته نقش بر جسته پیروزی اردشیر را در سطح گسترده تحت تأثیر قرار داده و تخریب نماید، می بایست نقش تاج ستانی اردشیر را نیز متأثر می ساخته است، حال آنکه بررسی این نقش چنین چیزی را نشان نمی دهد.

در نتیجه می باید علت تخریب نقش بر جسته فیروز آباد را از زاویه علت هایی دیگر جستجو کرد.


یکی از موارد دیگر که می تواند بر آهنگ فرسایش آثار سنگی تاثیر تخریبی از خود بر جای بگذارد، تأثیر ابزار و شیوه هایی است که در حجاری نقش بر جسته مورد استفاده قرار داده است. بنابراین در ادامه تحقیق شیوه ساختی که در احداث این نقش بر جسته مورد استفاده قرار داده شده، مورد سوال قرار گرفت،



نمایش لایه‌های مختلف در صخره



چشم‌نمایی از صخره فیروزآباد



تشکیل دهنده سنگ است.
ضعف سنگ به ویژه زمانی که تحت تاثیر فرآیندهای هوازدگی قرار می‌گیرد باشد بیشتری نمایان می‌گردد. این وضعیت در سطوح بیرونی لایه‌های سست صخره فیروزآباد به صورت ورقه ورقه شدن سطح سنگ نمایان شده است. ضعف مکانیکی لایه‌های سست سنگ صخره فیروزآباد در حدی است که امکان هرگونه کار مکانیکی همچون تراش و

یکی از مهمترین تفاوت‌های موجود در لایه‌های رسوبی این صخره، تفاوتی است که در درجه سختی سنگ آنها وجود دارد. در این صخره سنگ برخی لایه‌ها دارای درجه سختی مناسبی است، اما در برخی لایه‌های دیگر بسیار سست و ضعیف می‌باشند. این سستی در ضعف و توان مکانیکی سنگ تعریف می‌گردد. ضعف مکانیکی سنگ‌ها می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که از آن جمله نوع کانی‌های

برای شناسائی ویژگی‌های سنگ فیروزآباد نیز آزمایشات فوق انجام پذیرفت و نتایج ارائه شده در جداول زیر بدست آمد. با توجه به تفاوت ویژگی سنگ در لایه‌های مختلف سنگ فیروزآباد، نمونه برداری از لایه‌های مختلف صخره انجام گرفت.



عکس: هر کرسکوئیی از میکرو فسیل‌های موجود در سنگ فیروز آباد

حجاری را بر آنها ناممکن می‌نماید.

در مطالعات این پژوهش لازم بود، مشخص گردد که ضعف سنگ در لایه‌های سمت آیا مربوط به فرآیندهای فرسایش محیطی است که در دوران‌های پس از تشکیل سنگ رخ داده است یا به دلیل کانی‌های تشکیل دهنده، ساختار و تحولات دیاژنز رخ داده در آن است. در مییر پاسخ یابی بر این سؤال لازم بود آزمایشات مختلفی در حوزه سنگ شناسی صورت پذیرد. این آزمایشات بر روی نمونه‌های سنگ برداشت شده از محوطه و صخره فیروز آباد صورت پذیرفت.

مطالعات آزمایشگاهی

گام نخست در مطالعه سنگ و فرآیندهای فرسایش آن، گونه شناسی سنگ است که عموماً بر اساس شناسائی فسیل و گروه‌های فسیلی موجود در آن انجام می‌پذیرد. برای شناسائی سایر ویژگی‌های سنگ مانند کانی‌های تشکیل دهنده، توان و مقاومت مکانیکی سنگ در برابر شرایط مختلف مانند فشار، خمش سایش، و سنجش آهنگ سرعت فرسایش‌های محیطی سنگ، آزمایشات مختلف شیمیائی، فیزیکی و مکانیکی انجام می‌پذیرد.

نام نقش بر جسته Name of relief	نام کوه Name of mountain
Area of taken sample مکان نمونه برداری	Name of formation سن Age
فیروز آباد firozabad	Hard layer stone
آسماری Asmary	سازند formation
چتیان chattian	قدمت oldness
میلیون سال قبل Million years 23 – 37	میکرو فسیل Micro fossil
بیواسپارایت Bio aspirate	فسیل fossil
Archaias SP Elpidium SP, Archaias Sp, Rotalia viennotti, Quinqueloculina SP, Eulepidina SP, Globigerinoides Sp, Tubicellaria SP, Lithophyllum SP, Bryozoa, Lammelibranchia, Ostracoda.	

جدول مشخصات سنگ لایه سخت صخره فیروز آباد و فسیل‌های شناسی شده در آن

نمونه برداشت و مورد آزمایش قرار داده شد.
نمونه F1 فسیل اسکلت جلبک، میلینولیده، پلاژیک،

روتالیده، بریوزوا، فرامینیفر، تکس تولاریا


در نمونه F2 فسیل اسکلت جلبک، استراکدا و میلینولیده

در نمونه F3 فسیل اسکلت جلبک، میلینولیده، تکس تولاریا

در نمونه F4 فسیل اسکلت جلبک و میلینولیده





در نمونه F5 فسیل اسکلت جلبک و میلینولیده، روتالیده و
بریوزوا مورد شناسائی قرار گرفت.

فسیلهای شناسائی شده در نمونه‌های فوق، مشابه
فسیلهای شناسائی در نمونه سنگ لایه سخت بود با این
تفاوت که اندازه و میزان آنها کمتر است. فسیلهای شناسائی شده
همچنین شامل قطعات خرد شده فسیل سیلولیده، بریورزوا،
مرجان و جلبک هستند.



نمونه فسیل شناسائی شده در سنگ لایه سخت فیروز آباد Archaias-sp

نتایج حاصل از مطالعات فسیل شناسی
برای شناسائی فسیلهای سنگ لایه سخت صخره تعداد ۵



تصویر تعدادی از فسیلهای شناسائی شده در سنگ لایه سخت

نام نگاشت	نام سنگ
Name of stone	name of mountain
نام کوه	hard layer stone
Area of taken sample	سنگ لایه سست
مکان نمونه برداری	سنگ لایه سست صخره
سازند	آسماری
formation	Asmary
سن	چتیان
Age	chattian
قدمت	27-37 میلیون سال قبل
oldness	23 - 37 Million years ago
میکرو فسیل	بیواسپارایت
Micro fossil	Bio aspirate
فسیل	میلی او لیدا اس پی miliolidea-sp
	فسیلهای موردنیشانی قرار داده شده در سنگ لایه سست از لحاظ گونه مشابه با گونه های لایه سست بود با این تفاوت که از لحاظ کمی و پراکنندگی از مقدار کم و پراکنندگی زیاد برخوردار بودند

جدول نتیجه فسیل شناسی سنگ لایه سست

گونه سنگ	Sedimentary, lime stone
بافت	رسنگی سنگ آهک
Texture	Micro Sprite, calcite cement (big granule)
نام کانی	میکرو اسپارایت، سیمان کلسیتی دانه درشت
Name of mineral	Calcite کلسیت
سازندگان برجا	Fossils and Micro fossil فسیل و میکرو فسیل
سازندگان نا برجا	Sprite cement سیمان اسپارایتی
Matrix	Microcrystal calcite میکرو کریستال کلسیت

جدول نتایج دنبی شناسی میکروسکوپی سنگ لایه سخت

Sedimentary, lime stone رسوبی، سنگ آهک	Kind of stone گونه سنگ
Micro Sprite calcite cement (big granule) میکرو اسپارایت، سیمان کلسيتی دانه درشت	Texture بافت
Calcite کلسیت	Name of mineral نام کانی
Fossils and Micro fossil فossil و میکرو فسیل	Allochem سازندگان برجا
Sprite cement سیمان اسپارایتی	Orthochem سازندگان نا برجا
Microcrystal calcite میکرو کریستال کلسیت	Matrix

حقوق انتاج کالج کالج شناسی ملکه زبانه ساخت صوره

نتایج حاصل از مطالعه کانی شناسی سنگ لایه سخت صخره نقش بر جسته فیروز آباد با روش میکروسکوپی

ریز بلور همراه با کانی های رسی است. البته کانی رسی آن از طریق مقطع و با استفاده از بررسی میکروسکوپ تشخیص آن ناممکن است.

این مقاطع نسبت به مقاطع سنگ لایه سخت از بافت همگن تری برخوردار هستند در نتیجه تخلخل آن کمتر است و در آن بیشتر تخلخل نوع شکستگی مشاهده می گردد. در بعضی از قسمت ها که بافت بایو میکرو اسپارایتی مشاهده می شود تا حدودی تخلخل نوع انحلالی را می توان مشاهده نمود. در نهایت از مطالعه فوق موارد زیر را می توان نتیجه گیری کرد:

۱. دو دسته سنگ بایو اسپارایت و بایومیکرایت در مقاطع فوق قابل شناسائی است.

۲. انواع فسیل های جلبک بریوزار خرد های صدف میلولید و غیره در مقاطع نمونه های قابل شناسایی است

۳. تخلخل قالبی، انحلالی شکستگی و بین بلوری در مقاطع دیده می شود.

۴. به دلیل داشتن تخلخل می توان اظهار داشت سیال بعد از ورود به سنگ باعث انحلال آهک می شود. که این انحلال در نهایت باعث سست شدن سنگ و تخریب آن می گردد.

بافت نمونه: میکرو اسپارایت^۱ - گاه اسپارایت

نام سنگ: سنگ آهک فسیل دار: بایو اسپارایت - بایو میکرو اسپارایت

سنگ فیروز آباد از گونه سنگ های آهکی و سازندگان ارتوم کم در آن سیمان اسپارایت است. در نمونه سنگ فیروز آباد تنها آلوکم^۲ موجود که با فراوانی ۳۵٪ مشاهده می شود عبارت است از پوسته و صدف جانداران دریائی همراه با کربنات و گاه جایگزینی با سیلیس و کوارتز.


در این مطالعه مشاهده شد که در شماری از بقایای فسیلی فضاهای خالی یا تخلخل قالبی پدیدار است.

نتیجه کانی شناسی سنگ لایه سست با روش میکروسکوپی


در نمونه های لایه سست حد فاصل فسیل ها به جای اسپارایت، میکرایت یا میکرو اسپارایت قرار دارد.

میکرایت در اصل یک گل آهکی است که ترکیبی از آهک

نمک های آهکی Bromellite، سیلیت، اون امونیم نیکل میکرایت در ساخته ریز و مویی قشکایی شده و غیر انتقالی است. **Orthochem** عساوات اندسته از سبدیه ای یونیکریت، نمک میکرایتی، هاست کل از اینو نهایی منشأ کرده و مذکور شده بایو میکرایت، **allochemical constituents** الکترو - اسیدی، اسیدی از پیوند کلسیم و اکسیدهای شستنی میکرایت خمیزی مکانیزه دارد و بعد از داری دسته



فضاهای خالی در تصویر میکروسکوپی



دانه‌های آهک متبلور شده

۴-۳-۴- مطالعه سنگ با سیستم دifrراکتومتر اشعه ایکس XRD

در این پژوهش شناسائی ماهیت شیمیائی نمونه با استفاده از سیستم دستگاهی دifrراکتومتر اشعه ایکس XRD و همچنین فلورسانس اشعه ایکس XRF انجام پذیرفت. سیستمهای فوق قادر به شناسائی عناصر و همچنین ساختار شیمیائی کانی‌های تشکیل دهنده سنگ می‌باشند.

No	Name of sample	Kind of sample	Result
1	F1	stone	Calcite, quartz
2	F2	//	Calcite, quartz, dolomite
3	F3	//	Calcite, quartz
4	F4	//	Calcite, quartz
5	f5	//	Calcite, quartz

جدول ارزیابی شناسائی عناصر و کانی‌های موجود در سنگ

نتایج حاصل از تجزیه نمونه های سنگ با استفاده از سیستم دستگاهی XRF^۱
سیستم فوق قادر به شناسائی عناصر شیمیائی تشکیل دهنده سنگ می باشد.

F5	F4	F3	F2	F1	شماره فرمول شیمیائی
%					
1.8	2.4	2.0	2.2	2.3	MgO
1.4	2.7	2.2	1.4	2.5	Al ₂ O ₃
6.1	9.3	8.3	5.8	9.5	SiO ₂
0.021	0.022	0.016	0.020	0.022	P ₂ O ₅
-	0.011	-	0.013	0.018	SO ₃
0.018	0.016	0.019	0.020	0.019	Cl
0.64	1.3	1.1	0.65	1.4	K ₂ O
89.2	83.5	85.5	89.1	83.1	CaO
0.028	0.032	0.021	0.016	0.041	TiO ₂
0.021	0.019	0.012	0.020	0.031	V ₂ O ₅
0.036	0.024	0.027	0.034	0.027	MnO
0.40	0.49	0.45	0.44	0.64	Fe ₂ O ₃
0.029	0.022	0.019	0.029	0.030	NiO
0.11	0.089	0.088	0.11	0.083	SrO
0.024	-	0.014	0.024	0.027	I
0.012	0.022	0.018	0.023	0.023	BaO
-	-	-	0.018	0.026	La ₂ O ₃
-	0.011	-	0.020	0.021	Tb ₂ O ₃
0.024	-	-	0.029	0.030	Ta ₂ O ₅
0.020	-	-	0.020	0.029	WO ₃
0.026	0.027	0.027	0.028	0.025	Au

جدول نتیجه آزمایش شناسائی عنصر سنگ های نمونه با استفاده از روش XRF

آزمایشات مکانیک سنگ شناسی

Lose of weight abrasion % مقاومت در برابر آب	Lose of Weight in freezing تست % افت وزن نمونه در بین زدگی	Curve resistance مقاومت خمشی بر واحد مگا پاسکال	Pressure resistance مقاومت فشاری بر واحد مگا پاسکال	Porosity تخلخل	Name sample نام نمونه
1.2	2.2	6.3	63.23	1.43	Firozabad

جدول آزمایشات مکانیک سنگ

۱- فلورسانس اشعه ایکس

میکرو کلستیت^۴ است که به وسیله سیمان کلستیتی به یکدیگر متصل شده اند. این چسبندگی در لایه های رسوبی است، ضعیف می باشد. سنگ صخره فیروزآباد به دلیل درشت دانه بودن فسیل های تشكیل دهنده آن از تخلخل زیادی برخوردار است، این موضوع مقاومت فشاری سنگ را تا حد زیادی کاهش داده است و بعنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در فرسایش آن عمل کرده است. با توجه به کانی های کلستیت تشكیل دهنده سنگ که به رنگ سفید می باشد و همچنین ماتریکس و سیمان کلستیتی سفید آن، رنگ سنگ به سفید متمایل به نخدود نمود یافته است.

کانی اصلی در سنگ صخره، کانی کلستیت است که با کمیتی در حدود ۸۵٪ در آن حضور دارد، بنابراین سنگ صخره آهکی کلستیتی است، حضور درصد کم میزیم نشان می دهد که سنگ در کمیتی پائین دولومیتی است. نتایج بدست آمده از آنالیز سنگ با سیستم XRF نشان می دهد که در نمونه CaO_3 با کمیتی در حدود ۷٪ وجود دارد که سنگ را به سمت آهک مارنی Marl^۵ سوق می دهد. مارنها در قسمت های پر عمق دریا تشكیل شده و ماهیت لجنی دارند، در این رسوبات عموماً بقایای آلی وجود دارد که به دلیل عمق زیاد دریا و عدم وجود اکسیژن، عمل اکسیداسیون در آنها صورت نمی پذیرد. این بقایا پس از قرار گرفتن در معرض اکسیژن اکسید می گردند. رس مارنها از قابلیت جذب رطوبت بالا برخوردار می باشند، بنابراین با قرار گیری در محیط های مرطوب، رطوبت را جذب کرده و متورم می شوند، این از دیاد حجم، سنگ را که به دلیل حضور رس از درجه سختی پائینی برخوردار است بصورت ورقه، ورقه در آورده و زمینه فرسایش را در آن افزایش می دهد. این عامل بعنوان مهمترین عامل فرسایش در بخش سست صخره مطرح می باشد. در تجزیه نمونه سنگ با سیستم XRF همچنین میزان ۹/۵ درصد ترکیبات سیلیس شناسائی شد که سنگ آهک را به سمت آهک سیلیس سوق می دهد.

4. Microcrystal calcite

۶. Marl عبارت از سنگ آهکی است که حاوی بیش از ۲۵٪ و کمتر از ۱۵٪ مواد رسی باشد. اکثر مقدار رس سنگهای آهکی از این حد کمتر باشد آنرا سنگ آهکی رسی و اگر بیشتر از آن باشد آن را مارن رسی می نامند.

آزمایش شناسائی سرعت جذب رطوبت در ستون سنگ نمونه

این آزمایش با هدف شناسی سرعت جذب آب توسط سنگ که رابطه مستقیم با تخلخل و میزان فرسایش آن دارد انجام گرفت، نمونه برداشت شده برای این آزمایش از لایه سست انتخاب گردید. با توجه به سنتی سنگ، امکان استانداردسازی نمونه مهیا نشد و سنگ در حالت طبیعی خود مورد آزمایش قرار گرفت. این آزمایش نشان داد که سرعت مکش آب توسط سنگ بسیار بالا است به طوری که در مدت یک ساعت اول آب تا ارتفاع ۷ سانتیمتری سنگ بالا آمد و نشان داد که سنگ از میزان تخلخل بالایی برخوردار است، اضافه بر اینکه حضور کانی های رسی نیز سرعت این جذب را افزایش داده اند.




سطح آب در نمونه سنگ بعد از گذشت ۵۴ دقیقه

تحلیل صخره و سنگ نقش بر جسته فیروزآباد با استناد بر نتایج آزمایشگاهی
مطالعات چینه شناسی صخره فیروز آباد بر اساس داده های آزمایشگاهی نشان داد که، سنگ صخره فیروز آباد از گونه سنگ های رسوبی^۷ است که دانه های اصلی آن را فسیل های درشت دانه تشكیل داده اند، ماتریکس^۸ این سنگ

1. stone sedimentary

2. main particles

۹. Matrix ماتریکس عبارت از دانه های ریزتری است که بین دانه های اصلی قرار می گیرد.



بخشی از سنگ نقش بر جسته فیروز آباد را نشان می‌دهد که در آن حالت تورقی سنگ مشاهده می‌گردد.



میزان بسیار زیاد فرمایش را در بخشی از لایه سست "مارنی یا چرت" chart صخره نشان می‌دهد. این لایه در قسمت فوقانی نقش بر جسته قرار دارد.


CHART-۱ رسوبات آهن در و فسفات ها از رسوبات غیر آواری هستند. این سنگ ها معمولاً به صورت ترکول ها و با رسوبات مصب یافت می شوند. مشاه و چکوونگی تشكیل این نهشیده ها هنوز به درستی معلوم نیست و پیشتر بد نظر عی رسد از واکنش مواد محلول با ذرات رسی و یا تغییرات اسیدیته در ب تشکیل شده باشد.


دانست. بنابراین فرسایش صخره فیروز آباد در لایه‌های سست ریشه زمین شناسی داشته و این فرسایش نمی‌تواند تنها مربوط به سال‌های بعد از ساخت نقش بر آن باشد. مطالعه مکانیک سنگ در بخش لایه سست نشان داد که ضعف بسیار زیاد ناشی از عدم چسبندگی کانی‌ها در این لایه در حدی است که اصولاً امکان تهیه نمونه برای انجام مکانیک سنگ در آن وجود ندارد. سنگ این لایه در مراحل نمونه سازی پودر شده و از میان می‌رود. بنابراین این لایه از قابلیت چکش کاری و حجاری بر خوردار نیست و اصولاً امکان کار بر روی آن ممکن نمی‌باشد. برای اثبات این تشخیص، اقدام به آزمایش عملی حجاری بر روی لایه مذکور گردید. مکان انتخاب شده برای آزمایش در فاصله چند ده متری نقش و بر روی لایه سست انجام گرفت، این آزمایش میدانی نشان داد که به هیچ وجه امکان حجاری بر روی لایه مذکور وجود ندارد و این لایه در زیر ضربات تیشه خرد شده می‌ریزد.

همانگونه که قبلاً اشاره شد صخره فیروز آباد از گروه صخره‌های رسوبی است که از برهم نشستن لایه‌های مختلف تشکیل یافته است، این لایه‌های رسوبی محصول جریان‌های زمین شناسی در دوره‌های مختلف هستند، از این روز از ویژگی‌های مختلفی برخوردار می‌باشند. این ویژگی‌ها بصورت تغییرات مقاومت مکانیکی و فرسایش خود را نشان می‌دهند. آزمایش صعود آب در نمونه سنگ بخش سست صخره نشان داد که سرعت جذب رطوبت در سنگ بسیار بالا است، این سرعت زیاد از طرفی به دلیل حضور رس و از طرف دیگر تخلخل زیاد سنگ که تحت تأثیر فرسایش نیز افزایش بسیار یافته می‌باشد. جذب آب توسط رس موجب تورم رس و وارد شدن فشار درونی به سنگ و لایه لایه شدن آن می‌گردد. بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده از سیستم‌های XRD و شناسایی کانی رس در نمونه و همچنین سرعت زیاد جذب آب در آن، می‌توان دلیل ورقه شدن سنگ در برخی لایه‌های صخره فیروز را حضور کانی مارن در آن لایه



لایه‌های رسوبی مختلف را در پائین و بالای نقش بر جسته مشخص شده می‌دهد.





نمایش لایه های رسوبی در صخره




نمای نزدیک از لایه سست زیرین، خط کشیده شده مرز دو لایه را نشان می دهد.

ب- تحولات آب و هوای نوسانات دمای طبیعت نسبی، آلودگی های جوی و باران های اسیدی، فرایندهای مکانیکی باد و باران)
ج- عوامل بیولوژیکی (گل سنگ ها، جلبک ها و گیاهان)
د- عدم مراقبت لازم (جبان فیزیکی از دست رفته صخره در محل نقش و حفاظت در برابر تخریب های انسانی)
تأثیر تحولات تکتونیکی در صخره فیروزآباد به صورت خرد شدن بستر سنگی صخره و همچنین شکستهای ناشی از

هر چند طی مطالعات میدانی و آزمایشگاهی مشخص گردید که ماهیت شیمیائی و ضعف ساختاری سنگ صخره فیروزآباد در لایه های سست، عامل عمدۀ فرسایش صخره و نقش بر جسته می باشد، اما عوامل محیطی نیز در افزایش سرعت فرایندهای فرسایشی بی تأثیر نبوده است. این عوامل شامل موارد ذیل می گردند.

الف- تحولات تکتونیکی زمین (چین خوردگی ها و زلزله)



رودخانه فیروز آباد را نشان می‌دهد که کوه صخره‌ای فیروز آباد را به دو بخش تقسیم کرده است، این مسیر روزگاری راس طاق دیس بوده است

که امروز بر سنگ صخره نقش بر جسته فیروز آباد دیده می‌شود، به عقیده برخی از کارشناسان، نشان دهنده وقوع زلزله‌ای است که در منطقه رخ داده است. ما امروز به درستی نمی‌دانیم که وقوع این زلزله و ایجاد ترک عمیق در صخره نقش بر جسته فیروز آباد مربوط به قبل از احداث نقش بر جسته است، یا اینکه بعد از آن، اگر این شکستگی مربوط به قبل از احداث نقش باشد این خود یک نقطه منفی در انتخاب این صخره برای احداث نقش بر جسته محسوب می‌گردد.

وقوع زلزله قابل مشاهده می‌باشد، بنابراین لایه رسوبی مارنی نه تنها در اثر جذب رطوبت و تورم چار شکستگی‌های ورقه‌ای شده، بلکه فشارهای تکتونیکی ناشی از چین خوردگی و تشکیل طاق دیس نیز ورقه شدن آن را تشید نموده است. این خرد شدگی در لایه‌های سنگ آهکی منجر به خرد شدن سنگ‌ها و تبدیل آنها به بلوک‌های نسبتاً منظم و بزرگ شده که در صخره فیروز آباد به وضوح قابل مشاهده است. همانطور قبلاً اشاره گردید، یکی دیگر از مظاهر فعالیت‌های تکتونیکی، زلزله‌ها هستند. شکست و ترک عمیقی



خرد شدگی لایه سنگ آهکی تحت تأثیر فشارهای تکتونیکی که به شکل چین خوردگی و طاق دیس عمل کرده و سنگ در بلوک‌های مکعبی شکل و در قطعات بزرگ تقسیم نموده است. در تصویر همچنین خرد شدگی و ورقه شدن لایه مارنی و سست نیز دیده می‌شود.

شکنگی ناشی از
زلزله



بخش مرکزی نقش بر جسته فیروز آباد که بر اثر وقوع زلزله دچار شکنگی شده است

باشد. اما علی رغم تلاش حجار در انتخاب مکان مناسب، مکان انتخاب شده از کیفیت سنگی بسیار پائین برخوردار است. حال این پرسش مطرح می‌شود، ایا حجار قادر به تشخیص صخره و سنگ مناسب نبوده است؟


با توجه به اینکه نقش بر جسته فیروز آباد بزرگترین حجاری این عهد بوده و از طرفی یکی از مهمترین حوادث این دوران یعنی پیروزی اردشیر و بنیان گذاری سلسله ساسانی را به تصویر می‌کشیده است، بنابراین حجار آن می‌بایست فردی متبحر بوده و دچار چنین اشتباہی نمی‌شده است، شاید بتوان چنین تصور کرد که حجار بخوبی بر این مشکل آگاه بوده و شاید آن را با کارفرمایان خود در میان نهاده است، اما اهمیت این مکان به لحاظ وقوع حادثه مهم رخ داده در آن و یا اهمیت پاییندی به دستور صادر شده مبنی بر احداث نقش در این مکان چنان است که حجار چشم بر روی تمامی دانش سنگ شناسی خود می‌بندد و تنها تسلیم دستور می‌گردد.

اما نگاه و بررسی دقیق نقش بر جسته نشان می‌دهد که حجار با هدف کاستن از خساراتی که می‌دانسته به زودی دامن نقش را خواهد گرفت، تا حد ممکن تمهداتی را در نظر می‌گیرد، هرچند که این ترفندها چندان مثمثمر واقع نمی‌گرد، این تمهدات را این چنین می‌توان در نقش بر جسته جستجو کرد:

انتخاب صخره برای انجام حجاری در عهد ساسانی با توجه به نتیجه آزمایشات انجام شده، سنگ صخره فیروز آباد به دلیل ضعف ساختار سنگ آن، سطح مناسبی برای انجام حجاری نیست، پس چگونه است که حجار عهد ساسانی، این صخره را برای حجاری مورد استفاده قرار داده است؟ حجاران عهد باستان به مظور اجرای حجاری، عموماً سعی داشتند سطوحی از صخره را انتخاب نمایند که برای احداث نقش بر جسته نیاز به کمترین کار مکانیکی داشته باشد، این اندیشه را می‌توان در بسیار از نقش بر جسته‌ها رد بابی کرد، بطور مثال صخره بیستون، تنگ چوگان و مقابله هخامنشی در نقش رستم حتی قبل از آنکه حجار عملیات خود را آغاز کند از سطحی قائم برخوردار بوده اند. اما در مورد نقش بر جسته‌ها بیشتر است، یافتن چنین مکانی آن هم در صخره‌ای که در آن لایه‌های رسوبی سست با ضخامت‌های زیاد وجود دارد کار بسیار دشواری بوده است. امروز اگر صخره فیروز آباد را مورد نظر قرار دهیم، به سادگی درخواهیم یافت که حجار تا چه میزان در انتخاب مکان محدودیت داشته است و نتیجه خواهیم گرفت که این انتخاب (مکان فعلی نقش بر جسته پیروزی اردشیر) اصولاً بهترین انتخاب او می‌توانسته

سریع حجاری، کاستن از عمق حجاری بوده است، بسیاری از نقش بر جسته های دوران ساسانی، عمق حجاری نسبتاً زیاد در نظر گرفته می شده است بنابراین حجاری از بر جستگی زیادی برخوردار شده ووضوح بیشتری می یافته است، مانند نقش تند چوگان، طاق بستان (به استثناء بعض شکار گاه) و نقش رجب، اما در نقش بر جسته فیروز آباد این بر جستگی از عمق زیادی برخوردار نیست، دلیل این کار را شاید بتوان در سطح وسیع نقش بر جسته جستجو کرد که چنانچه حجار به سمت بر جستگی بیشتر می رفت، زمان کار بسیار طولانی می شده است، اما دلیل قانع کننده تر اینکه با توجه به ضعف سنگ حجاری با عمق زیاد در این صخره فرسایش آن را زیاد می نمود، در عین حال که سنگ سست صخره فیروز آباد اجازه حجاری با عمق زیاد را نمی داده است.

حجار در ابتدا قادری را برای مشخص کردن تراز فوقانی نقش در نظر می گیرد اما به زودی در می یابد که امتداد این قادر در طرفین به لایه سست برخورد خواهد کرد بنابراین نقشه خود را تغییر داده و قادر را چیزی در حدود ۷۰ سانتیمتر پائین تر می کشد، خط تراز مربوط به انتخاب اول در نقش بر جسته به خوبی قابل رویت است. بنابراین حجار نقش بر جسته فیروز آباد با توجه به شناختی که از صخره و ضعف های موجود در آن داشته و می دانسته لایه فوقانی صخره لایه سستی است، سعی نموده قادر بندی را بگونه انجام دهد که تا حد المقدور نقش در قسمت فوقانی و در لایه سست قرار نگیرد، بنابراین قادر داده در آن تراز کنسول (آبچکان) را اجرا کرده است. از دیگر پیش بینی های حجار برای جلوگیری از تخریب




فرارگیری آبچکان را در بالاترین قسمت لایه سست نشان می دهد


تصویر زیر که صخره نقش برجسته را از سمت جانب نمایش می‌دهد، بخشی از صخره که حجار تراشیده تا به سطح صاف دست یابد بوسیله خطی فرضی مشخص شده است. این خط با توجه به پیش آمادگی صخره در طرف راست نقش فرض شده و در راستای همان هم طراحی شده است.

بنابراین در اولین مرحله از کار، حجار قسمت پائین دست صخره را تراش و آماده طرح اندازی می‌نماید. این کار با حذف قسمت اضافی ممکن می‌گردد.

مکان انتخاب شده (در محل فعلی نقش برجسته) از این مزیت بر خوردار بوده است که قسمت فوقانی آن، مسطح، و در لایه رسوبی سخت قرار داشته و تا حدود زیادی آماده کار بوده است، اما در قسمت پائین دست آن، حجار می‌بایست برای دست یابی به سطحی صاف صخره را در حجم قابل توجهی تراش می‌داد، کاری که حجار عموماً از آن پرهیز می‌کرد، ولی سنتی سنگ قسمت پائین صخره، امکان تراش آن را به سادگی مهیا می‌ساخته، بنابراین مسطح کردن سطح ناصاف صخره کار دشواری محسوب نمی‌شده است. پس حجار مکان فعلی را برای حجاری انتخاب نموده است.



راتوبی یا بخش پیش آمده پائین صخره را که توسط حجار تراش داده است را نشان می‌دهد، این تراش تا قسمی از صخره طرفین نقش ادامه یافته، این عمل اضافه بر ایجاد سطحی صاف، موجب نمایش بهتر نقش برجسته نیز گردیده است.



بخش تراش خورده نقش را نشان می‌دهد


دانستن این واقعیت که سنگ قابلیت حجاری را ندارد و هر تلاشی بی فایده خواهد بود، از تکمیل نقش منصرف شده کار را ناتمام رها نموده است، بنابراین تصویر وضوح لازم را ندارد.

این وضعیت قدر مسلم در مورد بخش پائین کار نیز صادق است، به احتمال قریب به یقین حجار در بخش پائین صخره نیز هیچ کار حجاری به معنای نقش اندازی انجام نداده است چرا که سستی صخره اجازه چنین کاری را به او نمی‌داده است. لذا حجار در این بخش تنها به مسطح کردن صخره قناعت کرده و کار را رها نموده است. بنابراین نبود نقش در بخش پائین کار محصول فرسایش نیست بلکه از ابتدا اصولاً نقشی در این بخش کار اجرا نشده است.


اما اضافه بر مطالب فوق، بررسی دقیق‌تر نقش بر جسته فیروز آباد ما را به سوی تحلیل دیگری هدایت می‌کند و آن اینکه با توجه به سمت بودن سنگ و عدم امکان کار بر آن پس حجار چگونه حجاری را انجام داده است؟ دریاسخ مجدداً به نقش بر می‌گردیم، در قسمت متهی الیه سمت راست یعنی جایی که سوار پارتی و اسب آن در حال برو افتادن بر زمین هستند، (قسمت انتهایی سمت راست نقش یعنی قسمتی که مربوط به انتهای بدن اسب سوار پارتی) نقش ناحد بسیار زیاد محو و نامشخص است، تاکنون تصور می‌شد که ناخوانا بودن نقش به دلیل تحمل فرسایشی است که در آن رخ داده است، اما اکنون بر اساس مطالعات آزمایشگاهی مشخص می‌گردد که حجار پس رسیدن به این بخش نقش و




بخش انتهای سمت راست نقش جایی که بنظر می‌رسد کار حجاری در آن به اتمام نرسیده است



بخش پائینی نقش بر جسته یا سطحی که در روی لایه سمت قرار دارد و به نظر می‌رسد در آن حجاری انجام نپذیرفته است



بخشی از نقش برجسته فیروز آباد



نمای کلی از نقش برجسته که در آن وضعیت نامناسب قسمت سمت صخره دیده می‌ود

فرسایش اتفاق افتاده است، منطبق بر واقعیت نیست، اما نتیجه مهمتر اینکه آهنگ فرسایش در بخش پائین صخره به دلیل مارنی بودن سنگ رو به افزایش است و چنانچه تمهداتی در خصوص تثیت این لایه در نظر گرفته نشود در آینده‌ای نه چندان دور بخش‌های فوقانی نقش نیز تحت تأثیر ریزش لایه‌های زیرین تخریب خواهد شد.

نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که علت اصلی در نبود بخش پائینی نقش، در نقش برجسته فیروز آباد، اجرا نشدن این بخش از نقش است، چرا که به دلیل سستی بیش از حد سنگ در این بخش، امکان حجاری برای حجار وجود نداشته. بنابراین این تئوری که محو شدن نقش در نقش برجسته فیروز آباد در اثر

فهرست منابع

۱. آموروسو، ج.ج، فاسینا، و، ترجمه رسول وطن دوست، فرسودگی سنگ و حفاظت از آن، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ اول. تهران، ۱۳۷۰.
۲. آرام، م، هنر در سرزمین ساسانیان، موزه ملی ایران- موزه تاریخ هنر وین، تهران.
۳. افشار (سیستانی)، ا، کرمانشاهان و تمدن دیرینه آن، چاپ اول، انتشارات زرین. تهران ۱۳۷۱.
۴. یات، ع، کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران، انتشارات امیر کبیر، تهران ۱۳۷۷.
۵. پروین، ح، سنجشنايسی روسي، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ پنجم ۱۳۸۳.
۶. پوب، ايمام، آ، هنر ايران در گذشته و آينده، انتشارات مدرسه عالي جهانگردی تهران ۱۳۷۵.
۷. پيرزي، ح، اقبال آشتiani، ع، تاریخ ایران از آغاز تا انقران قاجاریه، انتشارات خیام. تهران ۱۳۷۵.
۸. ترابی، ر، مقدمه‌ای بر مکانیک سنگ، انتشارات دانشگاه صنعتی شهرورد، چاپ اول. شاهروд ۱۳۸۱.
۹. جعفرپور، ا، مبانی اقلیم‌شناسی، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ پنجم، تهران ۱۳۸۳.
۱۰. حامي، ا، مصالح ساختمنان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، تهران ۱۳۸۱.
۱۱. خسرو تهرانی، خ، زمین‌شناسی ایران، انتشارات دانشگاه پيام نور، تهران ۱۳۷۷.
۱۲. دروش زاده، ع، زمین‌شناسی ایران، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، تهران ۱۳۸۳.
۱۳. ديللافوا، سفرنامه ديللافوا ترجمه فرهنگي کتابفروشی خيام، تهران ۱۳۶۱.
۱۴. زاپيل، و، سال هنر ايران، ۱۳۰۰.
۱۵. مرفزان، ع.ا، فیروزمندی، ب، باستان‌شناسی و هنر دوران تاریخی ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی، مؤسسه انتشارات مارلیک و عفاف. تهران ۱۳۸۱.
۱۶. سعیدی، ف، اهتمامی تحت چشمید، نقش رسمی و پاسارگاد، سازمان میراث فرهنگی کشور ۱۳۷۶.
۱۷. اطلس راهنمای استانهای ایران، انتشارات سازمان جغرافیایی نيزوهای مسلح تهران، ۱۳۸۴.
۱۸. سیماي میراث فرهنگی فارس، اداره كل میراث فرهنگی استان فارس، اداره كل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی، تهران ۱۳۸۱.
۱۹. عليجانی، ب، آب و هرای ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۲.
۲۰. فرای روجارد، ن، میراث باستانی ایران، ترجمه سعید رجب نیا شرکت علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۸.
۲۱. فرتی، م، روش های بررسی علمی آثار هنری، ترجمه ا. سمنانی؛ انتشارات الحجج، چاپ اول ۱۳۷۸.
۲۲. فربی، رند، هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان نشر و پژوهش فرزان روز، ۱۳۷۴.